

陶瓷精雕机 山东精雕机 深圳领讯实业有限公司

产品名称	陶瓷精雕机 山东精雕机 深圳领讯实业有限公司
公司名称	深圳领讯实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
联系电话	13600288805

产品详情

精雕机主轴常见故障

- 1.换刀故障 使用气动换刀时，需注意力压是否足够，陶瓷精雕机，力气不够会导致刀具夹不紧或者夹具间隙大，容易产生不良品或者刀具掉落。
- 2.转速设置不对 电动主轴都是搭配特定的变频驱动器使用，如果变频器工作异常、转速设置不会，铝材精雕机，都会导致主轴动力不足或者过载，导致主轴加速老化。

公司主要经营项目：数字化智慧工厂改造，超精密放电及线切割加工方案，精密注塑成型技术，五轴.高速铣削.金属3D打印技术应用服务等.

精雕雕刻机主轴维护润滑系统的方法：

- 1.采用密度小的热压烧结Si3N4陶瓷材料制作滚珠，即减小滚珠质量。Si3N4陶瓷材料具有密度小，弹性模量大，山东精雕机，热胀系数小，耐高温，不导电，不导磁和导热系数小等优点。
- 2.尽量减小滚珠直径，即减小滚珠的径向尺寸；

深圳领讯实业有限公司始于2018年，公司总部位于中国.深圳.技术研发基地设立在中国.东莞。领讯实业战略合作伙伴有：沙迪克，北京精雕，EROWA，库卡机器人，海克斯康等世界品牌，专业为精密智能制造提供的配套设备和技术服务。公司目前主要服务客户有：华为立讯电连得意电子TCL等世界500强企业。

精雕机：顾名思义。就是可以精雕、也可铣，雕刻机的基础上加大了主轴、伺服电机功率，床身承受力，同时保持主轴的高速，更重要的是精度很高。

数控精雕机用于完成较小铣削量，或软金属的加工设备

数控精雕机

非移动部分钢性要求好移动部分钢性要以灵活为前题下，尽可能的轻一些，同时保持一定的钢性。优点：可进行比较细小的加工，加工精度高。对于软金属可进行高速加工；缺点：由于钢性差所以不可能进行重切削。

陶瓷精雕机-山东精雕机-深圳领讯实业有限公司由深圳领讯实业有限公司提供。陶瓷精雕机-山东精雕机-深圳领讯实业有限公司是深圳领讯实业有限公司（www.szlingxun.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：余波。