

epp立切机批发 江门epp立切机 智隆厂家直销

产品名称	epp立切机批发 江门epp立切机 智隆厂家直销
公司名称	东莞市智隆机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市中堂镇蕉利村旧广虎路8号
联系电话	13649825183

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市智隆机械设备有限公司

珍珠棉epp立切机掉刀带是怎么回事

珍珠棉epp立切机又被称为直切机，该机器在使用过程中会出现一些小问题，比如有时会掉刀带。掉刀带主要有两种情况，一种是刚买的新机器，一运行就掉刀带，一种是机器使用时间长了掉刀带。掉刀带可能是因为电线接错了，一运行导致电机反转，刀带掉落。也可能是刀带没拉紧，或地面不平导致机器失重。也可能是机器使用时间过长，零部件都有磨损，导致的刀带掉乱。智隆是专业的珍珠棉epp立切机厂家，epp立切机公司，如果大家在使用过程中出现掉刀带的问题，可以随时咨询我公司技术人员。

海绵epp立切机安全操作规程是什么

海绵立切机的安全操作规范很重要，在使用的epp立切机切棉的时候，头和手是不能够靠近刀带的，以免造成人员的伤害，江门epp立切机，在机械运转的时候要安装好防护罩，腰带和磨刀砂轮要关上保护开关装置。在工作过程当中要清理两侧的障碍物，避免因障碍物导致工作和人员受障碍，在开始运行的时候要调整好长度。智隆提醒您，在使用epp立

切机的时候，安全很重要，千万不要把手和头靠近刀，epp立切机批发，带这个损伤还是很严重的，在继续运转的时候一定要关闭保护门，千万不可以掉以轻心。

一般来说，如果购买的海绵epp立切机质量方面存在问题，或者操作者的操作出现问题，那么在作业过程中就会遇到各种各样的麻烦。比如在裁切物料的时候，出现刀摆荒的情况，这就是很常见的一种现象。epp立切机的刀不稳定，出现摆动，一般是内部轴承损坏造成的，这时候就需要对轴承进行更换处理。为了进一步排出摆刀的问题，还需要注意固定螺丝是否拧紧，对故障做一次整体检查。智隆的epp立切机故障率是非常低的，如果想进行裁切作业的话，建议选择这个公司的机器。

epp立切机批发-江门epp立切机-智隆厂家直销由东莞市智隆机械设备有限公司提供。东莞市智隆机械设备有限公司（www.dgzljx1688.com）在包装相关设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，智隆一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：陈先生。