

# 山东高压清洗机流量开关MV60安装 圣科仪器仪表

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 山东高压清洗机流量开关MV60安装<br>圣科仪器仪表 |
| 公司名称 | 昆山圣科仪器仪表有限公司                |
| 价格   | 面议                          |
| 规格参数 |                             |
| 公司地址 | 江苏省昆山市张浦镇德国工业园横贯泾路168号      |
| 联系电话 | 13451784222                 |

## 产品详情

管道高压清洗机的工作原理：

移动式管道高压清洗机用于疏通和清除管道中的淤泥和污垢。它由电动机，发动机或柴油发动机驱动以驱动高压泵运转，并且使用由喷嘴向后喷射的高压水射生的推进力。高压管道自行前进以疏通管道。当遇到管道转弯时，疏浚管的灵活性也可以用来弯曲和旋转，使疏浚管能够到达转弯工作，并且可以连续多次转弯和转弯，使挖掘效果更好，距离更远。

在高压水之后，力清洁管壁并将碎屑带到管道外部以达到清洁管道的目的。管道高压清洗机是现代生产必不可少的清洗设备，特别适用于物业，城市管理和门的清洗，以及清洗和清洗管道。

昆山圣科仪器仪表有限公司是一家专业从事中高檔压力、温度仪表研发、生产、销售为一体的综合性公司。

公司秉承“圣贤为先，科技为本”的经营理念，坚持“顾客至上，锐意进取”的原则为广大客户提供的服务，高压清洗机流量开关MV60评价，欢迎惠顾！

注意：不要让高压清洗机在运转过程中处于无人监管的状态。每次当你释放时泵将运转在旁路模式下。如果一个泵已经在旁路模式下运转了较长时间后，泵里循环水的过高温度将缩短泵的使用寿命甚至损坏泵。所以，应避免使设备长时间运行在旁路模式。

在使用电动高压清洁剂期间，可能会遇到一些常见故障。那么，这些失败的原因是什么呢？

常见故障之一-当电源开关打开时，尽管机器具有高电压输出，但清洁效果不是很好。造成这种现象的原因可能是：清洗槽中的液体温度过高，清洗液的选择不正确，高压频率协调性未调整以及清

洗槽中的清洗液位不高 适当。

常见故障2-直流保险丝DCFU保险丝故障。

导致故障的原因很可能是整流桥或功率管烧坏或换能器故障。

山东高压清洗机流量开关MV60安装-圣科仪器仪表由昆山圣科仪器仪表有限公司提供。行路致远，砥砺前行。昆山圣科仪器仪表有限公司（[www.sk.net.cn](http://www.sk.net.cn)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!