

# 朗逸大灯 柞水大灯 硕展厚浦车灯

产品名称	朗逸大灯 柞水大灯 硕展厚浦车灯
公司名称	西安市硕展电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市未央区北三环南辅导东段6号（汇能国际汽车用品广场A2栋21-24号）
联系电话	13325389535

## 产品详情

【西安硕展汽车大灯改装】改装双光透镜比较麻烦，一定需要专业人员进行安装，一，需要考虑到切线的水平线是否平行，二需要考虑透镜的安装点靠左还是靠右，靠上下，还是靠前后，稍有不慎，经验不足的技师就会导致双光透镜就会被大灯内部或者灯盖顶住双光透镜，从而使大灯不能实行上下左右调节，而一旦车主不知情对大灯进行调校，轻则螺丝纹路“滑牙”，重则直接断裂，所以这一步是非常重要的！西安硕展车灯改装工作室是一家专业从事汽车灯光改装，改装众多进口、国产品牌透镜。然而由于量产车要进行成本控制，所以，许多车辆在出厂时的照明效果并不都能得到车主的满意，于是灯光改装行业应运而生。

本店拥有12年的改装经验，朗逸大灯，拥有专业的技术和先进的技术设备，严格、认真的工作态度使我们不断的追求精益求精。使您在使用的过程中更加安全、放心。

翼博大灯改装价格？翼博大灯极具现代感的外观是福特翼搏醒目的个性符号，柞水大灯，彰显出车主张扬的个性，大灯的开关，与城市冒险家车主身份相得益彰。翼搏在原本时尚的外观及内饰的基础上，增添更具“运动”感的设计元素，大胆运用了红黑的设计风格，让其运动质感呼之欲出。其中，在外观方面，运动典藏版采用高光黑的前格栅，前下保装饰，及外后视镜盖，搭配了熏黑处理的大灯总成内壳以及轮毂等，增加了全车的运动感，强化了车主的个性。再有看前大灯的透光面，假件的玻璃面一般不是通透，看不清里面的灯泡、反光板，而且里面可能会有杂质。在内饰方面，同样也显示出翼搏的颇具巧思，中控面板采用喷红设计，勾勒出更具轮廓感的驾驶舱线条，方向盘同为红色缝线，与之呼应，门板、扶手则搭配黑色处理等，进一步强化了该款车型的运动与个性。与此同时，该车型还配备了真皮运动座椅，进一步提升其舒适度与质感。若翼博大灯总成不够亮，咋敢闯呢？

光导日行灯13-14年翼搏，近光高亮双光透镜，远光单光透镜，日行灯高亮白光LED，

安定器式，近光灯泡D2H或H7氙灯，远光灯泡卤素H7，方向灯高亮黄光LED

双U单透镜13-14年翼博，近光高亮双光透镜，远光单光透镜，日行灯高亮白光LED，安定器式，近光灯泡D2H或H7氙灯，远光灯泡卤素H7，方向灯高亮黄光LED

【西安硕展科技】汽车大灯起雾与进水：随着双氙改装为越来越多的车友们所熟知所接受，一个倍受关注的问题也越发被车友们所提及，那就是——大灯起雾和进水。要解释这个问题，我们应先对起雾和进水要有一个科学的认识，区别对待。

所谓起雾，是说大灯使用关闭冷却后灯罩内壁附着有一层薄薄的水汽。我们知道，大灯在使用时会产生热量的，为保证大灯正常使用就必须进行散热，这就和发动机需要进行冷却一样。当然不是，透镜大灯之所以在汽车中广泛应用并且愈发的向中低档车型上普及当然有它的先天优势和不可替代性，请听小编慢慢道来。于是，就有了大灯后部进行热交换的泄压阀。大灯使用升温后，内部压力上升，外部空气温度低，压力较小，于是通过泄压阀便可进行空气的流动与交换，以实现热交换。但是，外界空气是带有水汽的，所以潮湿空气进入大灯当大灯关闭冷却时就有可能出现起雾情况，此种情况水汽可自行消散，属正常情况。

所谓进水，是指大灯内形成积水，灯罩内壁附着有大颗粒水珠，短期内无法自行消散，此种情况属大灯密封问题，是不正常的。

车友会问那为何改灯之后起雾的情况就出现了呢？原因有以下几点：

（1）、改灯之前此种情况也是有的，只不过改灯之后您更加关注您的大灯了；

（2）、改灯之前原车卤素灯为55W—65W，改灯后为35W的氙气灯，前者功率大，发热也大，对水汽的加热蒸发速率要大；

（3）、不带透镜的卤素灯光型较散，较带透镜的氙灯而言，加热蒸发面积要大；

（4）、带透镜的氙灯中，透镜的镜片因透光滤光而吸收了一部分热量，这也影响了水汽的加热蒸发。

其实，起雾这种情况在所有大灯上都是有的，只不过有的情况非常细微。因为多数大灯，如德系、日系车的大灯底部都有雾气隔离带，用于存放水汽；有的车型，如日产天籁大灯内甚至放有几包干燥剂，用于吸收水汽。虽然LED在汽车内的应用要比氙气灯还要早，而用作前照大灯却是近些年的事情。而像老明锐为了拆装方便取消了雾气隔离带，新车使用几个月后灯罩内壁便因吸附水汽中的灰尘而变得污浊。

为尽可能的防止出现起雾和进水这类情况，速腾大灯，技师在操作时一定要将大灯密封和后盖防水防尘的工作做到位，亦可在大灯内放入干燥剂，并对其进行定期更换。这样便可将此类情况出现的几率降低。