

地下停车场地坪施工 龙文区停车场地坪 至迪装修

产品名称	地下停车场地坪施工 龙文区停车场地坪 至迪装修
公司名称	厦门至迪装修工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厦门市集美区禹州中央海岸宁海二里14#506室
联系电话	13906017876

产品详情

厦门至迪装修工程有限公司是一家从事工业地坪材料研发、销售、施工、技术服务为一体的专业型企业；至迪有一套完整的地坪产品及施工体系，主要包括：环氧树脂地坪系列，停车场地坪系列，运动场地坪系列，工业耐磨地坪系列，水性环保地坪系列，艺术地坪系列，PVC地板及高架地板系列。欢迎来电咨询！

彩色艺术地坪地坪基层砼的强度应在 C25，其水灰比尽可能小且砼中不能含有早强剂。砼的厚度必须保持一致，基层砼必须为5cm或5cm以上。砼中碎石骨料粒径 1.5cm为宜，地下停车场地坪施工，10cm以下砼使用平板式振捣器振捣作业，10cm以上砼使用插入式振捣作业。

厦门至迪装修工程有限公司是一家从事工业地坪材料研发、销售、施工、技术服务为一体的专业型企业；至迪有一套完整的地坪产品及施工体系，主要包括：环氧树脂地坪系列，停车场地坪系列，运动场地坪系列，工业耐磨地坪系列，水性环保地坪系列，艺术地坪系列，PVC地板及高架地板系列。欢迎来电咨询！

环氧树脂耐磨地坪漆有着防腐蚀、耐磨损、防滑、污染小及装饰性强等特点，在工业地坪及环境要求场所得到了大量采用，由于施工质量和环境因素的影响导致产生一些质量问题，下面非凡土地坪专家分析环氧树脂耐磨地坪漆常见问题做个分析：1、渗色问题：渗色是指当一种颜色底漆涂膜上覆盖另一种颜色的面漆时，会让表面涂膜出现变色的情况，主要原因有以下几点：底漆并没有完全干燥、底漆和面漆颜色上有色差、漆中含有杂质物质。

厦门至迪装修工程有限公司是一家从事工业地坪材料研发、销售、施工、技术服务为一体的专业型企业；至迪有一套完整的地坪产品及施工体系，主要包括：环氧树脂地坪系列，龙文区停车场地坪，停车场地坪系列，专业停车场地坪施工，运动场地坪系列，工业耐磨地坪系列，停车场地坪哪家好，水性环保地坪系列，艺术地坪系列，PVC地板及高架地板系列。欢迎来电咨询！

漆面较花是指涂膜表面色彩不够均匀，有斑纹及颜色杂乱的现象，原因是由于施工过程中，涂脸的配料

不当及涂抹不均匀所致。表面泛白是指施工作业完成后，地表涂层的涂抹出现泛白现象，原因有几点：空气中的湿度过高、涂面干燥过程使用了过多的快干剂。

地下停车场地坪施工-龙文区停车场地坪-至迪装修(查看)由厦门至迪装修工程有限公司提供。厦门至迪装修工程有限公司(www.xmzhidi.com)为客户提供“环氧地坪,环氧树脂地坪,耐磨地坪等”等业务,公司拥有“至迪”等品牌,专注于工程施工等行业。欢迎来电垂询,联系人:黄经理。