

防磁游标卡尺 桂量量具刃具公司 防磁游标卡尺厂

产品名称	防磁游标卡尺 桂量量具刃具公司 防磁游标卡尺厂
公司名称	天津桂量量具刃具有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南开区密云路与黄河道交口西南侧北方城二区30-109
联系电话	13752007405 13752007405

产品详情

国内仪器仪表企业敲响警钟

仪器仪表行业在中国虽然起步较晚，但是进入新世纪以来，仪器仪表行业也逐步走进了智能化时代。、物联网、智能电网等一批产业的高速发展，也带来了智能仪表可期的发展前景。中国作为zui大的发展中国家，防磁游标卡尺，为世界提供了zui大的智能仪器仪表市场，大量的智能仪器仪表的“洋品牌”入驻，也为国内的仪器仪表企业敲响了警钟。

根据测量误差的性质，可将共分为系统误差、随机误差和粗差三类

根据测量误差的性质，可将共分为系统误差、随机误差和粗差三类。

系统误差是指在相同条件下，多次测量同一被测量值的过程令出现的对值和符号或者保持不变，或者在条件变化时按其一规律变化。

系统误差是由于测量工具本身的不准确或安装调整得不正确、测量人员的分辨能力或固有的读数习惯、以及测量方法的理论根据有缺陷或采用了近似公式等原因所造成的。对于值和楞号均已知的系统误差，可以通过引进修正值的办法予以消除，亦即在测量结果中加上一个与该系统误差大小相同、符号相反的昼值，以补偿系统误差对测量结果的影响。在测

量过程中，人们还可以通过采取适当的测量方法，将系统误差尽可能地予以减小或消除。

游标卡尺使用注意事项

游标卡尺是比较精密的测量工具，要轻拿轻放，不得碰撞或跌落地下。使用时不要用来测量粗糙的物体，以免损坏量爪，防磁游标卡尺卡尺，不用时应置于干燥地方，防止锈蚀。

测量工件时，卡脚测量面必须与工件的表面平行或垂直，不得歪斜。且用力不能过大，防磁游标卡尺品牌，以免卡脚变形或磨损，影响测量精度。

读数时，视线应与尺面垂直。如需固定读数，可用紧固螺钉将游标固定在尺身上，防止滑动。

测量内径尺寸时，应轻轻摆动，防磁游标卡尺厂，以便找出值。

游标卡尺用完后，仔细擦净，抹上防护油，平放在盒内，以防生锈或弯曲。

防磁游标卡尺-桂量量具刀具公司-防磁游标卡尺厂由天津桂量量具刀具有限公司提供。天津桂量量具刀具有限公司（www.guilianglj.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！