

压路机 金马泰机械技术先进 2吨压路机

产品名称	压路机 金马泰机械技术先进 2吨压路机
公司名称	山东金马泰机械制造股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	金乡县王丕镇康桥产业园
联系电话	17865781288

产品详情

压路机怎样解决小型压路机散热不良

在小型压路机在工作过程中，可能会由于散热不良导致设备运行出现问题，因此，操作时需要格外注意它的散热问题，今天我们就为大家解决小型压路机散热不良的问题：

- 1、更换小型压路机的冷却液，如果一段时间内设备温度没有上升，说明散热问题解决。
- 2、散热箱内置储液罐溢漏可能会造成散热不良，2吨压路机，需要及时清理或更换散热箱中的零部件。
- 3、检查小型压路机各部位零件有没有问题，如果有，及时寻找相关人员进行维修。

小型压路机的方向盘失灵了，怎么办压路机

小型压路机可谓是当前公路养护工作中必不可少的工程机械设备。但只要是机械设备，在使用一段时间后，都会因为各种因素的影响产生一定的故障。为了更好的掌握压路机出现的异常状况，及时规避不必要的风险，下面，政赢机械小编为大家讲解下压路机方向失灵的检测及解决方法：

- 1、检测方向盘是否能主动回中，回中位置是否正常压降是否增长，检查弹是否磨损或折断，如弹已折断请替换，替换后使方向盘回中即可。
- 2、方向盘不能转动，压力明显增大或难以转动，甚至检查拨销是否折断、变形及磨损制作网站，传动联动轴是否折断、变形、开口、磨损。如发现以上情况应替换小型压路机拨销及传动联动轴，在注入传动机油。
- 3、操作小型压路机时发现方向盘自转、左右摆动、晃动较大，应检查转子和传动联轴器相干位置是否对

应合理或螺丝松动，驱动传动轴齿和正转子齿根应相互对应。

4、行驶过程中或小型压路机施工过程中，压路机，发现转动方向盘后车辆偏方向行驶或车辆行走时主动跑偏并发现转向油缸不动或缓动。这时应检查双向缓冲阀及双向缓冲阀弹簧是否有杂物，如双向缓冲阀失灵请及时替换，双向缓冲阀内弹簧失效应替换弹簧并清理杂物，替换过程中肯定注入机油。

我国压路机的发展特点是什么呢?我国的压路设备行业经过了几十年的发展。如今我国的压路机行业，有着较为丰富的产品系列和规格，产品性能也有了较大提高。

随着我国公路事业快速发展，对压路机的要求也大大提高，这使得我国压路设备的技术得到了迅速发展，实现了质的飞跃，与先进水平间的差距大大缩小。其发展状况有如下特点：

市场需求大，销量攀升。自上个世纪末以来，国内对压路机的需求量逐年上升，在2003年更是突破万台，高达12 103台，全液压压路机，销量在世界前列。随着“十一五”和“十二五”的到来，国内的压路设备市场仍会继续扩大。

出现行业格局。如今，随着我国公路事业的迅猛发展，以及外国企业有力的竞争，国内各压路机厂商之间开始出现分化。经过提升，部分龙头企业开始显现，而也有很多的企业由于管理经营、产品质量等原因濒临倒闭。

压路机-金马泰机械技术先进-2吨压路机由山东金马泰机械制造股份有限公司提供。山东金马泰机械制造股份有限公司（www.sdjmtjx.cn）位于金乡县王丕镇康桥产业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前金马泰机械在机械加工中享有良好的声誉。金马泰机械取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。金马泰机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。