

# 金刚石锯片 丹阳寰宇工具诚信厂商 旋风金刚石锯片

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 金刚石锯片 丹阳寰宇工具诚信厂商<br>旋风金刚石锯片 |
| 公司名称 | 丹阳市寰宇工具有限公司                 |
| 价格   | 面议                          |
| 规格参数 |                             |
| 公司地址 | 江苏省丹阳市丹北镇兴隆开发区              |
| 联系电话 | 15862966348                 |

## 产品详情

### 木工锯片

#### 1.锯片安装不正确

在安装圆锯机锯片时也必须正确安装好，多检查几次，安装不正确不但会使金属圆锯机锯片断裂还会影响圆锯机的使用寿命；

#### 2.安培表设置不正确

安培表设定不正确时会造成锯片破损及机器受损

#### 3.圆锯机清洁工作不到位

特别是里面的铁屑，再小的铁屑没有及时清理干净都会增加圆锯片破损率及消耗过快；

#### 4.金属圆锯机锯片必须轻拿轻放

以免不小心掉地上产生凹凸，使圆锯机锯片表面不够光滑，金刚石锯片，摩擦力度加大。

### 木工锯片

人造聚晶金刚石复合片(PCD)刀具：为提高PCD刀片的韧性和可焊性，常将PCD与硬质合金刀体做成人造聚晶金刚石复合刀片(PDC)。即在硬质合金基底其表面压制一层0.5~1mm厚的PCD烧结而成。复合刀片的抗弯强度与硬质合金基本一致，硬度接近PCD，电镀金刚石锯片，故可以替代PCD使用。人造聚晶金刚石复合片(PCD)刀具：为提高PCD刀片的韧性和可焊性，常将PCD与硬质合金刀体做成人造聚晶金刚石复合刀片(PDC)。金刚石涂层刀具：金刚石涂层刀具是用CVD法直接在硬质合金(K类硬质合金)或陶瓷等基体上沉积一层1~25 $\mu$ m金刚石薄膜，无解理面各向同性。薄膜涂层刀具硬度达9800~10000HV。

热导率高，进口金刚石锯片，室温下导热系数高达  $2000\text{W/m}\cdot\text{K}$ ，而硬质合金刀具导热系数仅为  $80\sim 100\text{W/m}\cdot\text{K}$ 。CVD方法金刚石可以涂层到任何复杂形状的刀具上，这是聚晶金刚石无法拥有的显著的优势。金刚石锯片-丹阳寰宇工具诚信厂商-旋风金刚石锯片由丹阳市寰宇工具有限公司提供。行路致远，砥砺前行。丹阳市寰宇工具有限公司 ([www.dyhygj.com](http://www.dyhygj.com)) 致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!