

# 恒泰业挖机配件供应 小松607液压泵配件 武汉液压泵

产品名称	恒泰业挖机配件供应 小松607液压泵配件 武汉液压泵
公司名称	武汉恒泰业工程机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖区东西湖大道5599号B2区1-8号
联系电话	15392899998

## 产品详情

排除方法：取出管内异物

故障原因：油泵主动齿轮油封损坏，空气进入液压系统；

排除方法：更换老化的或损坏的油封、O形密封圈

故障原因：(油泵进、出油口接头或弯接头“O”形密封圈损坏，弯接头紧固螺栓或进、出油管螺母未上紧，空气进入液压系统；

排除方法：更换O形密封圈，上紧接头处螺栓或螺母

故障原因：油泵内漏，密封圈老化。

湖北挖机配件行主营产品：卡特，神钢，大宇，斗山，住友，加藤，小松日立，凯斯，洋马，久保田，利勃海尔，沃尔沃，柳工，卡特液压泵配件，厦工，玉柴，三一挖机配件等各款挖机配件，热诚欢迎各位有志之士前来实地参观和考察。联系电话如图片上所示！

修理维护：

故障原因：(1)液压油箱油面过低；

排除方法：添加液压油

故障原因：(2)没按季节使用液压油；

排除方法：通常适用46#液压油（或68#）无需要特别更换，冬季的北方特冷时考虑使用32#

故障原因：(3)进油管被脏物严重堵塞。

湖北挖机配件行主营产品：卡特，神钢，小松607液压泵配件，大宇，斗山，住友，加藤，小松日立，凯斯，洋马，久保田，利勃海尔，沃尔沃，柳工，厦工，玉柴，三一挖机配件等各款挖机配件，热诚欢迎各位有志之士前来实地参观和考察。联系电话如图片上所示！

武汉宏达挖机配件商行我们希望以我们的勇气，智慧以及我们对社会、对行业的责任，为完善目前的汽配及工程机械行业，做出自己的贡献，同时也希望能得到大家的支持，也愿支持大家！欢迎更多的有识之士加入我们的队伍，让我们一起携手，为我们共同的事业发展，做出更大的努力。湖北挖机配件行主营产品：卡特，神钢，大宇，武汉液压泵，斗山，住友，加藤，小松日立，凯斯，洋马，液压泵配件价格，久保田，利勃海尔，沃尔沃，柳工，厦工，玉柴，三一挖机配件等各款挖机配件，热诚欢迎各位有志之士前来实地参观和考察。联系电话如图片上所示！

恒泰业挖机配件供应(图)-小松607液压泵配件-武汉液压泵由武汉恒泰业工程机械有限公司提供。武汉恒泰业工程机械有限公司（[www.whhtywp.com](http://www.whhtywp.com)）是一家从事“国产进口挖机齿轮件,液压件,发动机件,橡胶件,四轮一带底盘件”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“进口及国产挖机配件批发总汇”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使恒泰业在挖掘机械中赢得了众的客户信任，树立了良好的企业形象。  
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！