

# 耐候天然真石漆制造商 邢台天然真石漆制造商 泰安奥丽特涂料

产品名称	耐候天然真石漆制造商 邢台天然真石漆制造商 泰安奥丽特涂料
公司名称	泰安奥丽特涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省新泰市沈汶路李仙桥南
联系电话	13563818598

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：泰安奥丽特涂料有限公司

- 1、要节省真石漆涂料，施工宜采用刷涂或辊涂的方式，而为了保证封面的平整与光滑，适宜用喷枪喷涂，对不需喷涂的墙面需要预先遮盖。
- 2、喷嘴的不同选用，也会影响真石漆涂料的耗损程度。采用较小喷幅的枪嘴时其损耗会较低，而且不同品牌的喷涂工具的喷涂效果不同，对涂料的耗损也有不同。
- 3、油漆施工的比较佳温度为5-40度，湿度为百分之九十以下。春、夏、秋三个季节都较适宜墙面施工。
- 4、做好施工规划，岩片天然真石漆制造商，安排好施工的时间，如果时间不够，一味求快，施工人员可能因为赶进度而采用耗损涂料的方式，而且也不利于装修质量的保证。

做好施工规划，安排好施工的时间，如果时间不够，一味求快，邢台天然真石漆制造商，真石漆的施工人员可能因为赶进度而采用耗损涂料的方式，而且也不利于装修质量的保证。如果是业主自己购买涂料，要根据家居的建筑面积计算好需要的涂料量。

以上就是关于降低真石漆施工耗损的方法介绍了，水性环保天然真石漆制造商，在进行涂刷的时候并不

是涂刷的产品越多效果就会越好，这也与自身的施工技术有很大关系的。所以我们要学会做好施工规划，做好施工前的准备工作，保证产品不浪费，节省成本。

真石漆是现在市场常见到的一种产品，在我们现在刷外墙经常会用到的一种漆，在外墙刷漆的施工过程中，有人说一次成型好也有人说二次成型好。那么，在这么方面并没有明确的规定，究竟是刷一次合适还是两次合适呢？下面我们就来分析比较一下吧：

1、一次成型对涂料的厚薄不易掌握，尤其是对新喷手而言更容易造成施工缺陷。

2、一次成型无法克服施工缺陷，但二次成型则可以针对前一道工序造成的问题采取挽救性施工。这种缺陷有的是墙面造成的，有的是涂料配方造成的，耐候天然真石漆制造商，从配方上讲要克服配方缺陷是很容易的，实事求是的说配方缺陷大部分是受业主的颜色造成的，因为有时候要把颜色调准就要保持配方缺陷，然而施工人员可能并不了解这些，如果一次成型的话麻烦就来了，所以二次成型就可以对施工风险起到防火墙的作用。

耐候天然真石漆制造商-邢台天然真石漆制造商-

泰安奥丽特涂料由泰安奥丽特涂料有限公司提供。泰安奥丽特涂料有限公司（[www.sdaolite.com](http://www.sdaolite.com)）是山东泰安,建筑用涂料的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在奥丽特涂料领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创奥丽特涂料更加美好的未来。