

# 广州宗春在线咨询 理光黑白复印机8100价格

|      |                        |
|------|------------------------|
| 产品名称 | 广州宗春在线咨询 理光黑白复印机8100价格 |
| 公司名称 | 广州宗春办公设备有限公司           |
| 价格   | 面议                     |
| 规格参数 |                        |
| 公司地址 | 广州市天河区岑村沙浦大街裕晖工业园A3-2  |
| 联系电话 | 13926038551            |

## 产品详情

SC725 ---- 说明：终加工器纸堆输出电机出错。-----B408  
原因：（1）纸堆输出原位传感器不良（2）电机不良。SC726 ---  
说明：终加工器提升电机出错。可能原因：（1）提升电机不良（2）纸堆高度传感器不良。SC727 --- 说  
明：终加工器装订吹锤电机出错---500张终加工器B442.可能原因：同724。理光黑白复印机8100服务热线

SC728 --- 说明：终加工器出纸电机/纸堆高度出错。SC730 --- 说明：终加工器装订电机出错----  
-1000张终加工器B408可能原因：（1）装订机电机不良（2）装订机原位传感器不良（3）装订电机连接不  
好。SC731 --- 说明：终加工器电机出错可能原因：（1）1000张终加工器出纸导板电机不良；出纸导板原  
位传感器不良；出纸导板打开传感器不良（2）500张终加工器接纸盘电机不良；纸盘上限传感器不良。  
理光黑白复印机8100服务热线。

光鼓上有图像 故障原因与故障排除：转印电极丝接触不良；重新接通。转印电极丝断路；更换电极丝。  
转印电极高压发生器损坏或高压线接触不良；检修更换高压发生器或重新接通高压线。充电电极接触不  
良或电极丝断路；重新接通充电电极或更换电极丝。理光黑白复印机8100服务热线。

控制显影器的离合器老化或损坏；更换离合器。显影器脱位或驱动齿轮损坏；重新安装到  
位或更换驱动齿轮。感光鼓安装不到位；重新安装。故障原因与排除方法：原因在于充电或转印电极到  
高压变压器的连线或高压变压器本身损坏。排除方法：检查时可打开机器后盖，拆下电极插座。按下复  
印开始键后，用电极插座的金属部分碰触机器金属架，如发现放电灯火现象，理光黑白复印机8100价格  
，证明此电极是好的。理光黑白复印机8100服务热线。

清洁毛刷转动不正常。清洁装置被严重污染，清洁检修清洁装置；清洁刮板前端的刀口面不  
够平直。更换刮板；曝光灯、反射罩、反光镜、防尘玻璃或消电灯滤光片被污染；曝光灯调节器输出电

压不准。重新调整；显影剂已年久失效，理光黑白复印机8100费用，应更换。理光黑白复印机8100服务热线。

充电电极丝或转印电极丝的高度前后不一致，泉州理光黑白复印机8100，注意在高度调整后还必须调整充电或转印电流。曝光灯上有脏物污染，出现、色环或灯丝变形。应给予清洁或更换；曝光灯位置，显影装置位置不准确；复印机放置不在水平位置。由于清洁装置入口处的聚脂薄膜密封片翘起；转印/分离电极导杆松动或变形等原因引起感光鼓表面被划伤。更换密封片或调整更换转印/分离电极导杆。理光黑白复印机8100服务热线。

广州宗春在线咨询-理光黑白复印机8100价格由广州宗春办公设备有限公司提供。“复印机,彩色复印机,工程复印机”就选广州宗春办公设备有限公司（[www.yzcky.cn](http://www.yzcky.cn)），公司位于：广州市天河区岑村沙浦大街裕晖工业园A3-2，多年来，广州宗春坚持为客户提供好的服务，联系人：叶宗春。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。广州宗春期待成为您的长期合作伙伴！