

马鞍山色谱仪 色谱仪厂家 安徽科器

产品名称	马鞍山色谱仪 色谱仪厂家 安徽科器
公司名称	安徽省科学器材有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市高新技术产业开发区梦园路9号6楼
联系电话	13966767286

产品详情

气相色谱仪故障排除经验分享，引起污染可按下述检查步骤进行之：是否允许柱子有较大的流失。在某些分析方法的限定下，不得不允许柱子有一定的流失，这时可考虑适当提高仪器其它部分的稳定性，使整个分析方法能得以实现。空气渗入检测器。柱后气路的微小泄漏是造成空气中氧气渗入到热导检测器中去的根本原因。这大部分发生在连接管接头和钨丝元件的安装处，对于该部分漏气的修复方法参见前述气路泄漏的检查与排除。

气相色谱仪故障排除经验分享，清洗后的各部件，液相色谱仪，要用镊子取，勿用手摸。烘干后装配时也要小心，否则会再度玷污。装入仪器后，先通载气半小时，再点火升高检测室温度，zui好先在120 保持几小时之后，再升至工作温度。当玷污比较严重时，须拆下检测器清洗。方法是先拆下收集极、极化极、喷嘴等，色谱仪公司，若喷嘴是石英材料制成的，先将其放在水中进行浸泡过夜。

给气相色谱仪使用者的建议，更换零部件要逐一进行，修理仪器时，不要一次更换多个部件，那样会造成故障原因的判断失误。应该一次更换一件，经测试后再更换另一件。这样可能更便于准确地判断故障原因，同时避免不必要的开支。做好仪器使用和分析记录并定期归档，马鞍山色谱仪，这是仪器的履历，应逐日记录，包括操作者、分析样品及条件、仪器工作状态等等。一旦仪器出现问题，这是查找原因的重要资料。

马鞍山色谱仪-色谱仪厂家-安徽科器(推荐商家)由安徽省科学器材有限责任公司提供。安徽省科学器材有

限责任公司 (www.ahkq.com.cn) 在环保监测设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，安徽科器一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：郑经理。