

超音波

超声波清洗机的主要参数之.清洗温度：一般来说，超声波在30 -40 时的空化效果最好。清洗剂则温度越高，作用越显著。通常实际应用超声波时，采用50 -70 的工作温度。

国雄超声波有限公司(图)-超音波表面处理-宿迁超音波由苏州国雄超声波有限公司提供。国雄超声波有限公司(图)-超音波表面处理-宿迁超音波是苏州国雄超声波有限公司（www.szgxcsb.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：江总。