

唐山大修包 仨仨玖值得信赖 康明斯QSL9大修包销售

产品名称	唐山大修包 仨仨玖值得信赖 康明斯QSL9大修包销售
公司名称	广州仨仨玖机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市增城区新塘大道西521号广州环宇国际机械城A1F083-084
联系电话	18665610988 18665610988

产品详情

总之更换的部件比较多，虽然没有损坏也没有故障，但大拆一次4S店会建议全都换掉，不然将来再换还要额外花工时费，全都换了后发动机的性能也会恢复的更好。换的零部件多是一方面原因，康明斯QSL9大修包销售，还有一个重要原因是更换大部件。比如更换曲轴、凸轮轴，单单一根曲轴就得五六千。大修包服务热线。

当然只有曲轴磨损了或者损坏了才需要换，不然不需要换。只要换了大部件，大修的价格就会比较高，不换大部件，只是一些油封、活塞环、甚至加上活塞、下缸套等，总费用也不会太高，一万五左右就能搞定，这还包含了高昂的工时费，单工时费就得五千元。所以大修发动机更换的主要零部件其实并不多，只是有的价格比较高而已，唐山大修包，如果大修不想花太多钱，比如只解决烧机油问题。可以只更换几个油封就可以，大修需要更换的东西有成套的大修包，只更换大修包中的配件就能解决大多数车的问题，比如烧机油、缸压不足等。大修包服务热线。

因为出现多个故障码，选择主要的故障码检查。第二个故障码可能是造成出现其他故障码的主要原因。所以先解决第二个故障码的问题。故障码“P0018-00曲轴位置与凸轮轴位置的相关性，汽缸组2，传感器1”的说明，发动机控制模块（ECM）使用曲轴位置传感器和凸轮轴位置传感器监测曲轴和凸轮轴位置之间的相关性，缸组2进气凸氧蹄由相对曲轴提前量大于11°或延迟量大于13°，PC120-5大修包价格，发动习时空制模块认为凸轮轴与曲轴错位，报此故障码。大修包服务热线。

出现此故障码的原因可能是发动机进行了机械系统的维修。正时链条安装不当，导致配气相位错误，出现此故障码。使用正时专用工具（如图2所示）重新检查配气相位。根据维修奥迪和保时捷的经验，在发动机下部与变速器连接处拆下曲轴位置传感器，顺时针旋转曲轴，进口三一D03大修包销售，在信号盘长方形缺口的位置，安装上曲轴正时专用工具303-1447（如图3所示）。在左右两侧汽缸凸轮轴的后侧，安装凸轮正时定位专用工具303-1445（如图4所示）。当曲轴正时工具安装完成后，左右两侧的

凸轮轴正时定位专用工具也能正常安装，说明配气相位正常。大修包服务热线。

发动机烧机油很可能是气门油封老化造成，也可能是活塞环缺口对齐或磨损严重造成，检查两部分在决定是否需要大修。发现发动机有严重的敲缸声或者发动机的大小瓦烧蚀严重并且曲轴严重磨损，则应考虑大修。其实对于目前汽车维修来讲，并不会在像之前当汽车到达一定里程之后需要对气缸进行检查。如气缸的失圆达到每100mm缸径磨损0.125mm，或者气缸的锥体磨损达到每100mm缸径磨损0.40mm，只要达到这两个条件之一应考虑进行大修。大修包服务热线。

目前很多汽车4s店都不再提供大修包，而是直接换中缸的修理，而一些普通的修理依旧可以对汽车进行大修。大修发动机属于比较复杂的维修，其中工时费、零件费等都比较高，对技师的要求也比较高。不过对于目前汽车发动机来说发动机大修的概率比较低，有很多汽车跑个几十万公里什么故障都没有，所以车主只要正常保养就不用担心发动机大修。大修包服务热线。

唐山大修包-仨仨玖值得信赖-康明斯QSL9大修包销售由广州仨仨玖机械有限公司提供。广州仨仨玖机械有限公司（www.sansanjiuparts.com）有实力，信誉好，在广东广州的各种动力设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进仨仨玖和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（www.sasajiu520.cn）还是从事三菱发动机总成，三菱缸体，三菱缸盖的厂家，欢迎来电咨询。