

# 微型激光雕刻机 合肥激光雕刻机 合肥欧艺 质量可靠

产品名称	微型激光雕刻机 合肥激光雕刻机 合肥欧艺 质量可靠
公司名称	合肥欧艺数控设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市肥东县
联系电话	15555154787

## 产品详情

输出全幅纵向黑带(线)

可能故障原因：

- (1)感光鼓刮板受损或刮板上其上利物划伤感光鼓；
- (2)磁辊刮板局部损伤；
- (3)打印机(一般指纸器通道)被墨粉污染。

一般检修方法：

(1)首先观察输出样张的黑带是否呈模糊状，如果是，则清洁或更换感光鼓刮板。若不是，再检查感光鼓纵向上是否有被刮伤的痕迹，合肥激光雕刻机，若有，则检查感光鼓刮板局部是否有损伤，一般来说，输出样张上有纵向黑线，说明感光鼓纵向(圆周方向)有较明显的划伤，这只能更换感光鼓，但也要仔细检查清洁刮板是否有粘有利物或有损伤，应先清除或更换刮板，激光雕刻机品牌，以免再刮伤感光鼓。

激光机操作中会遇到有哪些问题呢？

- 1、切割时图形变型和切割重叠：检查导轨是否松动，电机是否坏，微型激光雕刻机，电压是否稳定，机器的系统设置有没有更改；
- 2、设备启动不了或者说打开了电闸会跳闸：检查急停开关是否按下，外部接入电源是否接通，是否外界听到异常的啪的声音，线路被破损导致断路会跳闸。

3、高压线在打火：这个问题要注意，可能线路长期使用，建议在高压线的外面套上高压绝缘套管，这种情况下要断电操作。

## 购买激光机需考虑的因素

### 厂商的初步选择

确定好需求以后我们可以到市场上了解一下或者到购买过激光机的同行那里先看看机器的性能和基本的参数。选择几家有实力价格有优惠的厂商进行前期的沟通并且打样，后期我们就可以进行实地的考察，对于机器的价格、机器的培训、付款方式、售后服务等进行更加详细的商谈。合肥欧艺欢迎你前来咨询

微型激光雕刻机-合肥激光雕刻机-合肥欧艺-质量可靠由合肥欧艺数控设备有限公司提供。合肥欧艺数控设备有限公司（[www.ahoyk.com](http://www.ahoyk.com)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！