

半自动粉体混合机 混合机 科德机械操作方便设备

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 半自动粉体混合机 混合机 科德机械操作方便设备 |
| 公司名称 | 东莞市科德机械有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 东莞市清溪镇葵清路180号2号楼103室 |
| 联系电话 | 13712237263 13712237263 |

产品详情

绒喷无纺布混合机

科德机械有限公司生产的绒喷无纺布高速混合机，别名又称：高速搅拌机，混料机，混合机，高低速混合机，加热混合机，高低混，冷热混，高低速混合机组，搅拌机，塑料混合机，陶瓷粉混合机，碳酸钙改性混合机，改性混合机，粉体混合机。科德牌绒喷颗粒混合机设计先进，操作方便，安全可靠。体积小、重量轻、能耗小、噪音低。是你理想的选购产品。SHR系列混合机在塑料、橡胶、染料、食品、化工等行业中被广泛用于各种物料的混合、搅拌、干燥、着色。1、高混部分 总容积/有效容积??100/75L??200/150L? 300/225L装料量小于??45kg??90kg??135kg搅拌浆数3片分3层，使物料一方面沿锅壁运动，又同时上下循环翻动；桶内壁中上部设有导流板，用于加强混合效果，它的倒流角度可以使物料在桶内翻滚。

碳酸钙高速混合机

混合机二十多年来，我司专业生产混合搅拌设备已经趋向成熟，简而言之，品质决定公司实力，的售后服务也赢得了例如格力，美的等上市公司的青睐，那科德牌碳酸钙高速混合机是由我司多名专业技术人才，在吸收引进国外先进技术之后，创新设计出的自动化程度高，混合速度快的设备。

在很多购买了本司的混合机之后，不由的感慨到我司服务的专业性，以及对于售后服务的重要性，如果客户一意孤行，需要的低廉的产品的话，我司是对低廉劣质的产品是零容忍的，即便会失去一些顾客，但是从根本上来说，即便卖给您一个二手或是低廉的混合机回去使用不到几个月出现问题，不仅对本司的信誉和品牌受到影响，更是对客户的不尽责，所以本司产品质量您可以毫无犹豫交由我们来帮您配置，考虑价格的话您可以选择其他厂家进行对比。

混合机利用特殊的叶片结构使物料形成漩涡状的高速搅拌并加热改性。它与物料接触的部分均为国标304不锈钢，焊接精细，打磨光滑。采用全铜线高低速电机，低速转动，高速运转，电机配备热保护开关。内部桨叶采用加厚型不锈钢铸件，通过动平衡精校，确保高速转动无偏心。冷混机部分其主要的桨叶采用国外先进的螺旋搅拌结构，整个容器搅拌没有死角，具有冷却速度快，出料干净，混合效果好的特点。

混合机：使用时的注意事项：1、请注意安全，切勿将手或其他物体伸入机器的主机筒内。2、请在使用该设备中，按正常操作程序进行操作，并时常观察是否有异常情况存在。如存在异常请及时停机进行检查，待排除故障后方可运行。3、在使用过程中，高速混合机严禁重载启动，加料前应先将气缸投入工作后，再进行加料；放料时，确认物料放完后方可停止主机。4、高速混合机混合机装载量应严格按照不超过混合机的有效容积，严禁过载使用，以免烧坏电机或损坏减速机等部件。5、注意减速器油位，必要时请加40~70号机油润滑，混合机，初次使用15天后，应该将润滑油放出并清洗油箱，以后另每运行三个月要将减速机内的润滑油更换一次，每隔两月轴承处应加黄油一次，可根据设备工作环境视情况而定。6、使用中请检查三角带的松紧程度，必要时请进行调整；注意放料口的密封性，并观察气缸压力是否过高或有较大漏气现象，如有则请及时排除。7、高速正常运转1800小时应进行一次小修，主要是检查润滑部位或更换易损件；正常运行4000小时应进行大修，主要是对所有组合件拆卸检查，并清洗，更换所有易损件及标件。在拆卸时请记清每一步程序，以便组装时按相反的顺序进行组合即可。304不锈钢，焊接精细，经久耐用。混合机