

# 柴油发电机组价格 铜梁县发电机组 济南瓦特机电设备公司

产品名称	柴油发电机组价格 铜梁县发电机组 济南瓦特机电设备公司
公司名称	济南瓦特机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市槐荫区党杨路大杨工业园西首
联系电话	15553188388

## 产品详情

### {济柴190}系列柴油发电机组常见{故障排除}方法

济南瓦特机电设备有限公司专注于{济柴190}系列柴油机及发电机组的生产、销售、维修保养业务，技术精湛、服务好，欢迎新老客户来电咨询。以下来谈谈{济柴190}系列{柴油发电机组}常见{故障排除}方法：

#### 控制屏部分---仪表失常

##### 故障原因

##### 排除方法

- 1、仪表损坏
- 1、更换同型号、规格的仪表
- 2、发电机至控制屏主回路相序接错
- 2、检查相序接线
- 3、仪表回路接线错误或接点脱落
- 3、检查接线
- 4、互感器损坏
- 4、更换同规格互感器

#### 控制屏部分---报警失常

- 1、温度或压力传感器损坏
- 1、更换传感器
- 2、传感器接线开路或与其他导体搭接
- 2、检查传感器接线

- 3、电笛和电铃损坏
- 3、检查线路并更换同规格的电笛或电铃
  
- 4、报警继电器损坏
- 4、检查继电器线路并更换继电器

## {济柴190}{柴油机维修大修}故障排除方法

济南瓦特关于{济柴190}{柴油机维修大修}故障的排除方法

### 进排气系统故障

故障原因

排除方法

- 1、空气滤清器滤芯污堵
- 1、清理空气滤清器
  
- 2、进气管道堵塞
- 2、清理进气管道
  
- 3、配气定时不对
- 3、重新调整配气定时
  
- 4、气门或活塞环、气缸盖处漏气
- 4、研修气门，柴油发电机组维修，更换活塞环或气缸垫

### 润滑系统故障

故障原因

排除方法

- 1、机油温度过低
- 1、预热机油
  
- 2、气动预供油泵供油压力不足
- 2、控制气源压力，检修预供油泵

济南瓦特机电设备有限公司是一家集研发、生产、销售、维修与一体的大型电力供应企业，公司配有各类{柴油发电机组}和{燃气发电机组}以及移动拖车、{静音型发电机组}、{全自动发电机组}等，柴油发电机组多少钱，欢迎新老客户来电咨询或登录网址了解更多。以下简单介绍一些关于{济柴190}系列维护保养方面的知识：

柴油机转速为什么提不高、车子跑不快

(1)高压油泵油门拉杆达不到大位置即大供油量，铜梁县发电机组，柴油机高空转低于标定值，柴油发电机组价格，调速率低。

(2)燃油管路系统中有空气。

(3)燃油管路或柴油滤清器堵塞，输油泵小，滤网堵塞，供油量不足。

(4)空气滤清器堵塞，进气不足。

(5)喷油嘴积炭较多咬死。

(6)高压油泵柱塞早期磨损等。

柴油发电机组价格-铜梁县发电机组-济南瓦特机电设备公司由济南瓦特机电设备有限公司提供。济南瓦特机电设备有限公司（[www.sdwat.com](http://www.sdwat.com)）是山东 济南 柴油发电机组的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在济南瓦特领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创济南瓦特更加美好的未来。同时本公司（[www.jnekwotjd.com](http://www.jnekwotjd.com)）还是从事济南发电机，济南发电机厂家，济南发电机出租的厂家，欢迎来电咨询。