

# PLC触摸屏全自动磨刀机 富田磨具

产品名称	PLC触摸屏全自动磨刀机 富田磨具
公司名称	临沂市兰山区富田磨具商行
价格	面议
规格参数	
公司地址	临沂市兰山区临西二路与银雀山路交汇处向西100米路北沿街
联系电话	15866937788

## 产品详情

### 磨刀机的操作使用（一）

我们在使用磨刀机时，为了我们的安全，有很多注意事项，磨刀机厂家详细介绍了磨刀机的安全使用。

1、将刀放到刀台上，调整刀具的探出量为0.5-1.0cm左右，刀的两端探出量要相同，可用顶丝微调。接通电磁装置按钮的增磁开关，使刀吸附在刀台上。调整好砂轮与刀片角度的位置，如发现刀片与砂轮接触，应转动进刀手轮，使其分离。

本公司在技术上锐意创新，特别重视产品的质量及客户的要求，PLC触摸屏全自动磨刀机规格，努力向广大用户提供质量好的产品。

### 磨刀机特点的简介（一）

磨刀机厂家告诉我们磨刀机有很多使用特点，磨刀机厂家专门介绍了它的特点，PLC触摸屏全自动磨刀机，如下：

- 1.磨刀机机体的设计，一改原来松散框架式结构为钢板封闭式焊接结构。大大提高了机体的强度，增加、延长了其使用寿命。
- 2.对钢板金属材料焊接后的集体，采用充分振动时效处理工艺，明显消除减轻了加工后，整机自然变形的程度。
- 3.传动部分改变原来的皮带传动为齿条传动，PLC触摸屏全自动磨刀机价格，克服了行走速度不均匀的

落点吗，使其可靠性和稳定性有了保障。

全自动磨刀机厂家告诉我们，对于应用时间长了的磨刀机在使用的过程中，经常会出现一些意外状况，例如按钮失效，这时候该怎么处理呢？

据全自动磨刀机厂家介绍，当出现了上述情况，要做好检查工作，PLC触摸屏全自动磨刀机规格，首先检查按钮是否完好；再就是检查电器箱内电器元件是否完好；还有要检查电流继电器是否工作；还不能忘了检查相关电路，参考电器工作原理图；还有航空插头是否连接好。

除此之外，还要检查三相动力电是否正常，检查保险丝是否有烧坏或断路器跳闸，检查变压器是否正常，做好上述工作，相信您就找到了磨刀机按钮为什么失效了。

PLC触摸屏全自动磨刀机-富田磨具由临沂市兰山区富田磨具商行提供。临沂市兰山区富田磨具商行（[www.lyfutianmj.com](http://www.lyfutianmj.com)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（[www.lyfutianmj.com](http://www.lyfutianmj.com)）还是从事磨刀机，全自动磨刀机，印刷磨刀机的厂家，欢迎来电咨询。