

# 木塑副框价格 木塑副框 春泰塑业门窗附框厂家

产品名称	木塑副框价格 木塑副框 春泰塑业门窗附框厂家
公司名称	芜湖春泰塑业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市湾沚阳光大道5019号
联系电话	13515533458 13515533458

## 产品详情

### 门窗附框安装方法

门窗附框安装方法门窗附框有哪些材质安装工序为：

弹线找规矩 初装 校正 固定 填充矿棉 打胶 五金件及窗扇安装

(1) 弹线找规矩：在高层找出窗口边线，用大线坠将窗口边线下引，并在每层窗口处划线标记，对个别不直的口边应剔凿处理。窗口的水平位置应以楼层 50cm 水平线为准，往上反，量出窗下皮标高，弹线找直，每层窗下皮（若标高相同）应在同一水平线上。窗框的具体位置应根据外墙面砖的分格线确定，木塑副框多少钱，窗框与窗洞间隙大于50的用C20细石砼浇注密实，以保证外观质量及防水效果。

(2) 就位和临时固定：根据已放好的安装位置线安装，并将其吊正找直，无问题后方可用木楔临时固定。

(3) 用钉将铁脚与墙体固定。

(4) 处理窗框与墙体缝隙。窗固定好后，木塑节能副框，应及时采用矿棉分层填塞缝隙，木塑副框价格，外表面留 5-8mm 深槽口填嵌嵌缝膏，严禁用水泥砂浆填塞。待塑钢窗安装后，将窗框四周的缝隙同时。

门窗副框外墙渗漏的原因及防治方法：

外墙洞口处理不当

1、上料口封堵砌筑时，与原有洞口接搓不严；

2、工程竣工后，住户在墙体上凿取空调管洞、太阳能热水器管孔、排气扇孔洞等，造成墙体及外粉裂缝。由于条件的限制，住户及装修者，无法对此进行认真的处理；

3、剪力墙施工时的螺栓套管在内外粉前，未认真进行封堵或未封堵。

预防措施：

1、上料口留洞时，严格控制退搓灰缝平直度及咬搓深度，确保后砌墙上部灰缝容易塞严。封堵洞口时，要认真清理留搓处的砂浆及杂物，保证退搓灰缝平直度，使接搓处部位顺线；

2、设计时预留空调、换气扇等洞口。架眼用半砖、防水砂浆封堵，并用1 3水泥砂浆抹平，封堵前要认真清理洞孔内杂物并浇水湿润。螺栓套洞应采用微膨胀水泥砂浆塞实。洞口封填，应派专人负责实施。

大家都知道，外墙大面的渗漏，通常可以采用聚合物防水砂浆。

除开墙面外，门窗洞口等细部节点的渗漏在外墙结构中同样占有很大比例，有的时候甚至成为主要的渗漏点。

结果是可想而知的，室内墙面会出现潮迹、变色，内饰材料脱落、发霉、腐蚀等二次缺陷，不仅严重影响到大家的生活，更威胁到居住环境的安全。所以，外墙防水好坏，窗框问题占了一大半。

为什么会出现副框问题？

很大一部分原因在于防水密封的处理。由于外副框大多采用铝合金、塑料及异型钢材制成，木塑副框，而这些材料与墙体材料、外保温系统材料等材料性能相差较大，在温度应力作用下就会出现缝隙，形成渗漏问题。

木塑副框价格-木塑副框-春泰塑业门窗附框厂家由芜湖春泰塑业有限公司提供。芜湖春泰塑业有限公司（[www.menchuangfukuang.com](http://www.menchuangfukuang.com)）为客户提供“pvc制品加工”等业务，公司拥有“春泰塑业”等品牌，专注于塑料、塑钢窗等行业。欢迎来电垂询，联系人：刁经理。