

布心格力空调维修加氟 格力空调维修 罗湖多联机空调维修清洗

产品名称	布心格力空调维修加氟 格力空调维修 罗湖多联机空调维修清洗
公司名称	深圳市鑫鹏盛制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市福田区岗厦村东五坊31栋
联系电话	18171757097

产品详情

格力空调维修

格力KFR-33G 有时正常有时整机不工作

适用机型：KFR-33G

故障现象：空调有时正常，有时整机不工作

故障部位：电源电路

故障检修：通过故障现象分析，说明市电供电系统、电脑板上的电源电路或微处理器电路工作异常。测空调器有220V交流供电，说明市电正常。测5V电源有时正常，有时下降到3-4V，说明电源带负载能力差。接着检查发现5V稳压器7805的输入端电压也较低，正常时位11V左右，格力空调维修，说明整理，滤波电路异常。在检查发现整流堆内的一个二极管导通电阻大，用同规格的整流堆更换后，国贸格力空调维修加氟，电源输出电压正常，故障排除。

格力空调维修

格力空调维修格力空调不制热故障维修

上门检修：开机制热，外风机转，压机不转，四通阀吸合，测内板四通阀继电器输出，测交流接触器供电正常，强制按下交流接触器，东门格力空调维修加雪种，压缩机起动，再测交流接触器线圈已断路。

解决措施：更换交流接触器试机正常。

经验总结：不制热如果内机供电正常，外风机、四通阀吸合正常，压缩机不动作，应首先查接触器是否

吸合，线圈阻值是否正常，然后再查压缩机问题，交流接触器损坏一般都为线圈烧、触点松动、脏、烧焦等。

格力空调室外机常见噪音：

?压缩机噪声大

?配管抖动碰到钣金件

?风叶有啸叫声（风叶破损）

?室外电机声音大(70W，930rpm，YDK48-6-354 3UF改为YDK48-6A-354 4UF)

?室外风叶碰钣金件、冷凝器或出风网罩

?室外机共振声，特别是取消电机架的小外机

?室外出风网罩与外机钣金件相碰撞

?室外机电机架松动

?安装支架松动

?室外机安装位置不对

布心格力空调维修加氟-格力空调维修-罗湖多联机空调维修清洗由深圳市鑫鹏盛制冷设备有限公司提供。深圳市鑫鹏盛制冷设备有限公司（www.sz-ktwx.cn）为客户提供“空调安装,空调维修,空调清洗保养”等业务，公司拥有“各大空调品牌的安装,维修,清洗,保养”等品牌，专注于家电维修、安装等行业。欢迎来电垂询，联系人：杨先生。