

叶片 大博泵业 直径570浇注叶片

产品名称	叶片 大博泵业 直径570浇注叶片
公司名称	山东大博泵业科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东淄博市博山区南环路17号
联系电话	13573343027

产品详情

叶片

渣浆泵无法启动

首先应检查电源供电情况：接头连接是否牢靠；开关接触是否紧密；保险丝是否熔断；三相供电的是否缺相等。如有断路、接触不良、保险丝熔断、缺相，应查明原因并及时进行修复。其次检查是否是水泵自身的机械故障，常见的原因有：填料太紧或叶轮与泵体之间被杂物卡住而堵塞；泵轴、轴承、减漏环锈住；泵轴严重弯曲等。排除方法：放松填料，叶片，疏通引水槽；拆开泵体清除杂物、除锈；拆下泵轴校正或更换新的泵轴。

叶片

叶片

渣浆泵配件的材质有哪些？渣浆泵配件的材料大致有金属和橡胶两种。渣浆泵常用金属材料又分为铸铁、球铁、高铬合金、不锈钢等等。橡胶材料分为：天然胶、合成胶、丁晴胶等。工业用铸铁一般含碳量为2%~4%。碳在铸铁中多以石墨形态存在，有时也以渗碳体形态存在。除碳外，铸铁中还含有1%~3%的硅，双十字型浇注叶片，以及锰、磷、硫等元素。合金铸铁还含有镍、铬、钼、铝、铜、硼、钒等元素。碳、硅是影响铸铁显微组织和性能的主要元素 渣浆泵运输的物料通常为矿浆、泥浆、砂浆等固体混合物，在运输过程中，直径570浇注叶片，渣浆泵的叶轮、副叶轮、叶轮盖板、蜗壳内衬等过流件磨损较大。

叶片

磁力泵缺点有：

- 1、找正要求高
- 2、入口物料不干净的情况下，容易磨损内磁缸及隔离套
- 3、磁力泵的隔离套制作材料要求较高。
- 4.不允许磁力泵无料空运转
- 5.磁力泵效率较普通的离心泵要低
- 6、价格相对较贵。
- 7、使用范围限制：磁力泵对泵的工作环境中的使用环境温度、电机温度、大工作压力以及介质密度和颗粒要求等
- 8、长时间的使用，即使在机械零部件无损坏的情况下，依然可能因为磁力减弱的原因而无法继续使用。

叶片

叶片-大博泵业-直径570浇注叶片由山东大博泵业科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东大博泵业科技有限公司（www.sddabo.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.zbltdj.com）还是从事液下立式砂浆泵，环保液下泵，泥浆液下泵的厂家，欢迎来电咨询。