

# 约翰迪尔824 金宇水箱 大庆约翰迪尔

产品名称	约翰迪尔824 金宇水箱 大庆约翰迪尔
公司名称	卫辉市南庄金宇水箱销售部
价格	面议
规格参数	
公司地址	卫辉市城郊乡南庄社区
联系电话	15517323330

## 产品详情

### 良好的液压油散热系统

对于大型液压挖掘机液压油散热系统（更确切地说应为液压油温控制系统）的改善，虽然各厂家采用的具体方式有所不同，但基本思路却是一样的，既能使液压油温度在连续作业中平衡在较为理想的范围内，又能使液压系统在冷态下投入工作时能迅速升温（达到油正常工作温度范围）。在使用了合格的液压油的前提下，当出现液压油过热时，对液压油散热温控系统的检查步骤如下：

、液压油散热器是否有污物堵塞，导致散热效率下降，必要时清洗散热器。

、在极端条件下检测风扇转速的系统实际工作压力，以确定该回路的液压件是否有故障、油温传感器或控制电路的工作是否正常。此时风扇转速和系统工作压力均应为较大值;否则，应对系统相应参数进行调整或更换受损元件。

挖掘机维修案例解析，一台挖掘机在工作中行驶正常，水温也正常，但出现重载现象时水温就迅速升高，下面我们来了解一下挖掘机水温升高的一般常见故障。

首先工程机械维修师傅检查后发现，冷却水的容量很充足，迪尔950水箱散热器，冷却风扇传动带工作也是正常的，随后挖掘机维修师傅将节温器拆下后水温表依然出现高温现象，约翰迪尔824，于是继续检查结果发现冷却水泵的叶轮有比较严重的磨损，约翰迪尔754，于是更换了一个新的水泵但是故障仍然没有排除，于是挖掘机维修师傅开始仔细排除每一处细节，后发现发动机的循环水管也出水管的口径一样大小，但是小循环水管的口径比较大，导致发动机的冷却水还是小循环状态，大部分的水没有经过散热才形成了高温状态，所有就造成了上述中的高温现象，更换节温器后故障排除。

部分工程机械水箱散热系统所使用的方法是水冷却法，它的功能就是把工程机械在工作过程中所传递给

零部件的部分热量及时的散发到大气中去，从而保持工程机械的正常工作温度。

水垢的长期残留，会影响工程机械水箱的发热，唐山约翰迪尔，所以为保证柴油机冷却系统的散热系统稳定运行，应及时的清除水箱内的水垢，可以确保机器的正常工作，从而延长柴油机的使用寿命。

目前，由于工程机械水箱在发动机的冷却系统中占有重要的地位，所以发展前景广阔，正大步朝着轻型、经济的方向前进。

约翰迪尔824-金宇水箱(在线咨询)-大庆约翰迪尔由卫辉市南庄金宇水箱销售部提供。卫辉市南庄金宇水箱销售部（[www.xxjysrq.com](http://www.xxjysrq.com)）为客户提供“农机水箱,工程机械散热器”等业务，公司拥有“金宇”等品牌，专注于冷却系统等行业。欢迎来电垂询，联系人：田经理。同时本公司（[www.xmsgjsx.com](http://www.xmsgjsx.com)）还是从事收割机低温水箱，收割机大孔低温水箱，收割机水箱的厂家，欢迎来电咨询。