## 供应110KV高压硅橡胶复合横担绝缘子FS39-110/8价格

产品名称	供应110KV高压硅橡胶复合横担绝缘子FS39-110/ 8价格
公司名称	安徽希然电气有限公司
价格	1.00/只
规格参数	品牌:希然 型号:FS3-110/8 产地:浙江
公司地址	萧县
联系电话	18969733093 18155743455

## 产品详情

供应110KV高压硅橡胶复合横担绝缘子FS39-110/8价格:FSW-110/10 FSW-110/8

FSW-110/16,在电力系统的实际运行中由绝缘子问题造成的事故占较大比例,特别是污闪事故危害更大。 体积小,重量轻,是相同电压等级瓷绝缘子的1/5~1/9左右,便于运输和安装。

复合绝缘子械强度高,结构可靠,性能稳定,安全运行裕度大,为线路和安全运行提供了保障。 复合绝缘子的电气性能优越,硅橡胶伞肯有良好的憎水性和迁移性,耐污性能好,抗污闪能力强,能在重污秽地区安全运行,且不需要人工清扫,可免测零值维护。

复合绝缘子具有耐酸、碱性,耐热老化和耐电性能力,密封性能好,能确保其内绝缘不受潮等特点。 7.

瓷绝缘子在什么情况下容易损坏?答:(1)瓷绝缘子安装使用不合理,如机械负荷超过规定,

电压等级不符合要求,安装位置不当等。(2)由于天气骤冷骤热以及冰雹的外力破坏。(3)

由于瓷绝缘子污秽,在雷雨雾天气时引起的闪络。(4)电气设备短路.

电动、机械应力过大引起的瓷绝缘子损坏。 8. 绝缘子铸件和胶合部位裂纹的后果是什么?答

:铁阀兰和胶合层裂纹后, 电器密封性能降低, 可能引起注油设备进潮、进水和内部绝缘遭到破坏, 严重时, 可能引起设备爆炸事故。隔离开关或母线支持绝缘子铸铁法兰裂纹, 可能使支撑件与绝缘子脱离, 设备操作失灵, 并可能引起绝缘子倒毁或掉落, 造成短路事故。