

西门子6RA80电枢回路熔断器故障F60010维修

产品名称	西门子6RA80电枢回路熔断器故障F60010维修
公司名称	上海市虎恒电气有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	西门子驱动器:直流调速电枢回路熔断器坏 6RA80:报警F60010代码 直流调速器:无输出电压不能复位
公司地址	上海市松江区泖港镇中库路181号（注册地址）
联系电话	15801797045

产品详情

分析6ra80西门子直流调速器报F60010原因 电枢回路的熔断器熔断信号重要性：%1驱动体：DC_CTRL反应：OFF2（无）应答：立即原因：电枢回路的熔断器熔断。故障值（r0949，十进制）：导致熔断器熔断的晶闸管的编号。注释：r50047[1]: 流过所有电枢晶闸管电流的平均值。r50047[2]: 流过熔断的熔断器所在支路转矩方向I 电流的平均值。r50047[3]: 流过熔断的熔断器所在支路转矩方向II 电流的平均值。电流值是相对于r50072[0]的%值。分析6ra80西门子直流调速器报F60010原因6RA80故障代码：F08000电源+/-15V出错，F30001功率单元过电压，F30002功率单元过电压，F30003功率单元欠电压，F30005功率单元I2t过载，F30006功率单元可控硅控制板故障，F30011功率单元主电路中断相，F30012功率单元温度传感器故障，F30025功率单元芯片过热，F30027功率单元直流母线监控故障，F30037功率单元整流器过热，F30040功率单元24v欠电压，F30043功率单元24v过电压，F30045电源24V欠电压，F30050电源24V过电压，F32120编码器2电源电源故障，F60004电枢回路缺相，F60005励磁回路缺相，F60006电源监控检测出欠压，F60007电枢相位过压，F60008进线频率故障，F60010电枢回路熔断器故障，F60036电枢回路/励磁回路短路，F60042测速机故障，F60061晶闸管异常，F60067功率单元过温，F60090模块过热，F60104电枢回路电源异常，F60105励磁回路电源异常。