

# 宾馆燃气模块炉品牌 爱客多 燃气模块炉品牌

产品名称	宾馆燃气模块炉品牌 爱客多 燃气模块炉品牌
公司名称	山东爱客多热能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市高新技术开发区龙腾路中段
联系电话	13335289910

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东爱客多热能科技有限公司

### 燃油锅炉增添了一款自我保护功能

导致出现这些问题的主要原因还是因为工作人员在选择燃油锅炉时过于简单所致，在选择燃油锅炉时首先应当根据自身的大小以及每天需要使用多少热水为选择时的基础。当选择了燃油锅炉后就会发现，提高的不仅仅是烧水的效率，同时安全问题也有了很大的保障，因为在燃油锅炉在被研发时，为了提高安全性，所有增添了一款自我保护功能，而该功能的存在让工作人员日常的工作也变的安全了许多，将行业的损失降到了低。

燃油锅炉由于是采用了蒸汽式的烧水方式运行，所以安全问题是每位工作人员首先要考虑的问题，而自我保护功能的增加让工作人员放心了许多，而且燃油锅炉自身的质量也非常符合国家的标准，许多自身的制作材料都具备着耐高温等优点支撑。所以对于工作人员而言，燃油锅炉的存在给行业的安全做出了重大的贡献。

我们都知道，燃油锅炉就是保证热水供应的根本关键，在国内的燃油锅炉市场当中我们会发现有许多种类的燃油锅炉可以供我们选择，但是这些燃油锅炉看似每一款都适合自己，不过当购买以后才发现，不仅效率满足不了我们的要求，同时安装时也比较的繁琐。

(1)干保养法：锅炉停炉后放去炉水，将内部污垢彻底清除，冲洗干净，在炉膛内用微火烘干（注意不要大火），然后将直径10-30毫米大小的块状生石灰分盘装好，放置在锅筒内，不使生石灰与金属接触，生石灰的重量，以锅筒容积每立方米8公斤计算，然后将所有的人孔、手孔管道阀门关闭，每三个月检查一次，如生石灰碎成份状，需即更换，锅炉重新运行时应将生石灰和盘取出。

(2)湿保养法：锅炉停炉后放出炉水，将内部污垢彻底清除，冲洗干净，重新注入已处理的水至全满，将炉水加热到100℃，让水中的气体排出炉外，然后关闭所有阀门，酒店燃气模块炉品牌，气候寒冷的地方不可采用保湿养法，以免炉水结冰损坏锅炉。

### 燃气锅炉运行中出现熄火现象的原因

如果燃气锅炉在运行的过程之中出现突然熄火的现象可能对大家的正常工作影响十分大，燃气模块炉品牌，很多时候会造成严重的后果与损失。所以在面对熄火现象的时候要及时的找出具体的原因，并且采取有效的方法进行解决处理才行，具体如下：

燃气锅炉燃气压力突然升高引起脱火，宾馆燃气模块炉品牌，电磁阀误动作使燃气供应间断，燃气成分变化太大含湿量过高等。鼓风机、引风机发生故障，爱客多燃气模块炉品牌，负荷过低炉膛负压过大漏风过多风量过大等，使得炉膛温度太低也可以造成燃气锅炉熄火。

引起燃气锅炉熄火的原因有：油泵故障，吸油管露出油面，滤油器或供油管堵塞，电磁阀误动作或运行人员误操作等引起供油间断。运输过程中燃油因用蒸气加热而进水；吸油管位置不当抽油带水；混油不当使水浮在油上；油罐排水管堵塞脱水不好等使得燃油带水。

对于燃气锅炉应尽量减少燃油运输、储存及装卸各环节中进水的可能性。油罐应有脱水举措措施并按期脱水。在任何情况下，都应保证供油的安全。对供应油品进行验收和化验，切当掌握油种的变化。

当油种的变化较大时，需要对来油品种和油罐原储存品种进行混油试验，确定能否同罐储存，防止密度和粘度相差悬殊的油品混合后分解出大量不溶物质，堵塞供油管道。对于燃气锅炉运行中要严密监督供气压力的变化，及时处理供气压力泛起的异常情况，保证供气压力处于正常范围。要常常了解、检修燃气的成分，当燃气成分变化较大时，对燃气锅炉运行采取必要的调整措施。

宾馆燃气模块炉品牌-爱客多(在线咨询)-燃气模块炉品牌由山东爱客多热能科技有限公司提供。“燃气壁挂炉,燃气模块炉,燃气热水器,速热薄型地暖,热水器”就选山东爱客多热能科技有限公司（[www.aikeduo001.com](http://www.aikeduo001.com)），公司位于：泰安市高新技术开发区龙腾路中段，多年来，爱客多坚持为客户提供好的服务，联系人：王经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。爱客多期待成为您的长期合作伙伴！