## 上海电镀 不锈钢电镀 汉铭表面处理

产品名称	上海电镀 不锈钢电镀 汉铭表面处理
公司名称	宣城汉铭表面处理有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省宣城市宣州区经济北开发区松泉西路
联系电话	18949552994 18949552994

## 产品详情

## 镀硬铬表层出现暗淡、无光泽、麻点是什么原因

在平时的电镀硬铬过程中,可能会出现镀硬铬表层出现暗淡、无光泽、麻点的情况。那么是什么原因导致的呢?宣城汉铭表面处理公司来为您解答:

镀硬铬表层出现暗淡、无光泽、麻点的可能原因:三价铬离子过多原因分析:镀硬铬液中的三价铬离子是铬电沉积过程中Cr6+在阴极上还原产生的,与此同时,Cr3+在阳极上又将重新被氧化成Cr6+,所以,Cr6+在镀硬铬的镀铬液中的含量在一定条件下可达到平衡,平衡时的浓度取决于阴、阳极面积之比,一般为SA:Sk=2:1。

镀硬铬的镀液中Cr3+是阴极胶体膜骨架,是阴极胶体膜的主要成分,只有当镀硬铬的镀铬液中含有一定的Cr3+时,铬的沉积过程才能正常进行。普通镀铬液中三价铬的蕞佳含量取决于镀硬铬的镀液的组成、工艺条件及杂质的含量,一般为2~4g/L(有资料报道:Cr3+含量大约为铬酸含量的I%~2%),不允许超过8g/L。

当Cr3+过低时,相当于SO42-含量偏高时出现的现象,使阴极膜不连续,镀硬铬的镀液的分散能力差,而且硬度低、光泽性差、电流效率也较低,而且只有在较高的电流密度下才产生铬的沉积。当Cr3+过高时,相当于SO42-含量不足,上海电镀,阴极膜增厚,不仅显著降低镀液的导电性,使槽电压升高,而且镀硬铬的镀铬层的光亮度范围缩小,工件的jian端或边缘会出现烧焦,如果阴极电流密度较低时,会使工件深凹处镀不上铬,还会引起镀层产生暗色、脆性及斑点等。严重时,只能产生粗糙、灰色镀层。

## 电镀工艺中的不溶性阳极是什么?

电镀在我们的生活中十分普遍,硬铬电镀,许多朋友都对电镀工艺有一定的了解。那么什么是不溶性阳 极呢?宣城汉铭表面处理来为大家解答。

不溶性阳极主要用于不能使用可溶性阳极的镀液,比如电镀铬。电镀铬不能使用可溶性阳极的原因主要

有两条,一是阳极的电流效率大大超过阴极,而镀铬的阴极电流效率只有13%左右,如果采用可溶性阳极,镀液中的铬离子会很快增加以致超过工艺规范,镀液会不能正常工作;

二是电镀铬如果采用可溶性阳极,其优先溶解的一定是低阻力的三价铬,而电镀铬主要是六价铬在阴极 还原的过程,过多的三价铬会无法得到合格的镀层。还有一些镀液采用不溶性阳极,比如镀金,为了节 约和安全上的考虑,一般不直接用金来做阳极,而是采用不溶性阳极。金离子的补充靠添加金盐。

再就是一些没有办法保持各组分溶解平衡的合金电镀,也要采用不溶性阳极,比如,电镀铜锡锌合金等。不溶性阳极因镀种的不同而采用不同的材料,不管是什么材料,其在电解液中要既能导电而又不发生电化学和化学溶解。可以用作不溶性阳极的材料有石墨、碳棒、铅或铅合金、钛合金、不锈钢等。

现在镀铬基本分为装饰铬和镀硬铬,他们适用于不同的工业需求。那么我们该如何选择呢?

首先装饰铬,顾名思义 ,主要目的就是为了表面光亮、 外形美观、 防锈等等。 有些地域所谓的光亮铬 ,也应归于此类。

而镀硬铬,是镀铬工件大量采用的一种电镀方式。镀硬铬主要是用于摩擦面,从经济上讲, 镀硬铬广泛应用于旧件翻修、 超差工件修补回用,合金电镀, 普通碳钢经电镀后可替代高强度材料, 使产品综合成本降低。 镀硬铬后的工件经磨床加工, 尺寸保证性能好, 表面光洁度极高。 从技术上讲, 电镀后可明显提高表面强度, 提高摩擦副的工作精度, 耐高温、 耐腐蚀, 广泛应用于比较精密, 密封要求比较高的场合, 和一些恶劣工况下使用。

当然每一种工业技术都有其局限性,不锈钢电镀, 镀铬技术也不例外, 镀硬铬不适合于表面形状比较复杂的零件, 这时镀铬层厚度不一致的现象非常明显。但是由于镀铬工艺不可替代的优势, 镀硬铬现在仍活跃在一些行业和某些工件制作中。

上海电镀-不锈钢电镀-汉铭表面处理(诚信商家)由宣城汉铭表面处理有限公司提供。宣城汉铭表面处理有限公司(www.xchmdd.com)是一家从事"模具电镀,表面处理"的公司。自成立以来,我们坚持以"诚信为本,稳健经营"的方针,勇于参与市场的良性竞争,使"模具电镀,表面处理"品牌拥有良好口碑。我们坚持"服务为先,用户至上"的原则,使汉铭表面处理在化工产品加工中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。

特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!