

三菱M70系统维修通电之后无法启动,黑屏如何处理

产品名称	三菱M70系统维修通电之后无法启动,黑屏如何处理
公司名称	东莞市腾川自动化设备有限公司
价格	107.00/台
规格参数	三菱:M70 M80:FCA80H-4B 中国:FCU8-KB046
公司地址	东莞市凤岗镇天众电子市场七楼708B、709B号
联系电话	15889761002 15817673762

产品详情

三菱M70系统维修通电之后无法启动,黑屏如何处理,观察触摸屏信号指示灯,该灯在正常情况下为有规律的闪烁,大约为每秒钟闪烁一次,当触摸屏幕时,信号灯为常亮,停止触摸后,信号灯恢复闪烁。如果信号灯在没有触摸时,仍然处于常亮状态,首先检查触摸屏是否需要清洁;其次检查硬件所连接的串口号与软件所设置的串口号是否相符,以及计算机主机的串口是否正常工作。

运行驱动盘中的COMDUMP命令,该命令为DOS下命令,运行时在COMDUMP后面加上空格及串口的代号1或2,并触摸屏幕,看是否有数据滚出。有数据滚出则硬件连接正常,请检查软件的设置是否正确,是否与其他硬件设备发生冲突。如没有数据滚出则硬件出现故障,具体故障点待定。运行驱动盘中的SAWDUMP命令,该命令为DOS下命令,运行程序时,该程序将寻问控制卡的类型、连接的端口号、传输速率,然后程序将从控制卡中读取相关数据。请注意查看屏幕左下角的X轴的AGC和Y轴的AGC数值,任一轴的数值为255时,则该轴的换能器出现故障,需进行维修。安装完驱动程序后进行校正时,注意观察系统报错的详细内容。“没有找到控制卡”、“触摸屏没有连接”等,根据提示检查相应的部件。如:触摸屏信号线是否与控制卡连接牢固,键盘取电线是否全部与主机连接等。如仍无法排除,请找我东莞市腾川公司,

三菱m70系统维修常见故障及处理方法,三菱m80系统显示白屏该怎么办,黑屏,死屏
逆变器烧坏,上电即烧保险,主板故障

液晶故障,主板亦烧损主板电源部分损坏主板故障,出现大电流烧损背光灯不亮主板逆变器故障逆变器受保护引起上电黑屏

液晶故障,触摸面板损坏触控正常,主板程序无反应主板故障,更换主板触摸不良,触摸失灵;操作灵

敏度不够

触摸电阻异常银浆线电阻无穷大更换触摸面板客户程序问题电源烧损电源三极管被大电流击穿更换主板
主板液晶元件均被严重腐蚀，上电无任何显示客户环境恶劣造成文本元件损坏，PWR灯不亮，其他一切
正常

东莞富士触摸屏维修：深圳富士触摸屏维修、惠州富士触摸屏维修、中山富士触摸屏维修、广州富士触
摸屏维修、佛山富士触摸屏维修、深圳富士触摸屏维修、东莞富士触摸屏维修、惠州富士触摸屏维修、
富士UG20UG30触摸屏维修，富士TM121-FJ触摸屏维修；UG630H系列，UG530系列，UG520系列，UG4
30系列，UG420系列，UG320系列，UG221系列

富士触摸屏维修型号：UG530H-US4，UG530H-VS1，UG530H-UH4，UG530H-VH1、UG530H-VS4、
UG520H-VC1，UG430H-SS1、UG430H-SS4、UG430H-TH1、UG430H-TH4、UG430H-TS1，UG430H-
TS4、UG430H-VH1、UG430H-VH4、UG430H-VS1、UG430H-VS4，UG420H-TC1、UG420H-
SC1，UG330H-SC4，UG330H-VS4，UG330H-SS4、UG330H-VH4、UG320H-SC4，UG221H-
TC4，UG221H- 维修各类触控一体机、触摸查询一体机、触摸屏、显示屏、操作屏、操作控制面板、各
种进口设备专用显示器及人机界面维修：

可修复触摸屏常见故障：黑屏、花屏、按触摸屏无反应或反应慢（触摸不良）、内容错乱、进不了系统
界面、无背光、背光暗、有背光无字符、不能通信、按键无反应;针对触摸屏触摸镜片的损坏、液晶屏的
损坏。

维修富士触摸屏,FUJI触摸屏维修:可维修不可正常开机、黑屏、花屏、白屏、无输出、数值不准确、内容
错乱、进不了系统界面、无背光、背光暗、有背光无字符、不能通信、按键无反应,不能触摸触摸反应慢
解密编程等等,特别是对富士触摸屏触摸镜片的损坏以及液晶屏的损坏。

维修的FUJI富士系列:UG221H系列,UG320系列,UG420系列,UG430系列,UG520系列,UG530系列,UG630H系
列,V6系列,V7系列,V8系列等。

富士触摸屏维修:UG220H-SC4,UG220H-LC4,UG221H-LE4,UG221H-SC4,UG221H-TC4,UG221H-LC4,UG22
1H-LR4,UG320H-SC4,UG330H-SC4,UG330H-VS4,UG330H-SS4,UG530H-US4,UG530H-VS1,UG530H-UH4,
UG530H-VH1,UG520H-VC1,UG320H-VS4,UG320H-SS4,UG430H-TS4,UG430H-SS1,UG430H-SS4,UG420H-
TC1,UG420H-SC1,富士NXTI,NXTII等等。