

延安城阳区约克压缩机更换轴承维修咨询客服「多图」

产品名称	延安城阳区约克压缩机更换轴承维修咨询客服「多图」
公司名称	青岛新源祥制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市李沧区重庆中路
联系电话	13156050099

产品详情

比泽尔生产及提供：半封闭活塞压缩机，开启式活塞压缩机，半封闭螺杆压缩机，全封闭螺杆压缩机，涡旋压缩机，压力容器，和相关的售后服务.比泽尔公司历史1934由Martin Bitzer建立1940开始生产开启式2缸压缩机1979 彼得·肖夫勒先生接管比泽尔（销售额3000万德国马克）1982开始生产螺杆压缩机1986 开发出第二代活塞压缩机1994 在华建立北京泽尔制冷设备有限公司1997比泽尔在Sindelfingen和Hailfingen的工厂获得欧洲环境认证（EEC1836/93）1998 开发出八角压缩机1999 CO2在低温复叠系统中的应用进行了现场测试开发出紧凑型螺杆压缩机（CSH系列）

螺杆压缩机机运行中噪音大的原因

在企业生产过程中螺杆空压机是不可或缺的主要设备之一，运行过程中难免会出现一些故障现象，今天济南至锦机电就为大家来分析一下关于螺杆空压机运行中噪音大的原因。

1、首先对于空压机设备的维护人员应通过“望”“闻”“问”“切”的方式来判断故障的原因所在，所谓望就是通过观察空压机的外观运行部件有无损坏或异常，比如电机联轴器，主机头联轴器，连接皮带是否松动等，闻就是看看机组运行中是否有焦糊味，问就是询问空压机日常管理人员设备的保养周期，城阳区约克压缩机更换轴承维修，发生过的故障现象等，切就是综合以上问题来准确的判断出设备的故障原因所在。

2、接下来就要详细的检查各运行部件，一般来说运行中噪音大主要来自于驱动电机轴承损坏，连接皮带打滑，主机头内部噪音大等几个原因，专业的空压机维修人员要检查出噪音大的发生部位，是哪个零部件所发出的异响，80%的噪音源来自主机头内部，如轴承损坏造成的转子与转子之间的摩擦，转子与机壳体之间的摩擦所产生的噪音，同时还会伴有有机组排气温度高的故障现象发生。

针对螺杆空压机运行中的噪音大的故障出现，使用客户一定要及时的解决此故障，以免造成更大的空压

机设备损坏。

比泽尔简介比泽尔制冷压缩机用于环保型空调和制冷系统，主要应用于节能建筑、机组、冷冻零售和食品加工行业以及交通运输行业。其产品在冷冻、交通运输及舒适空调行业占有领导地位。比泽尔制冷技术（中国）有限公司是比泽尔集团2006年在北京经济技术开发区建立的全资子公司。该公司提升了技术水平和生产能力，既显示了比泽尔对中国市场的信心和决心，又能切实更好地服务于客户。比泽尔制冷技术（中国）有限公司不但遵从德国总部严格的质量控制体系，而且通过了ISO9001质量体系认证及国内相关认证。半封闭活塞压缩机和半封闭螺杆压缩机通过了CRAA产品认证，运输用铝制压缩机通过了CCAP认证。延安城阳区约克压缩机更换轴承维修咨询客服「多图」由青岛新源祥制冷设备有限公司提供。青岛新源祥制冷设备有限公司（www.qdxyxzl.com）有实力，信誉好，在山东青岛的制冷设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进新源祥和您携手步入辉煌，共创美好未来！