

# 咸宁三六传动设备 湖北LD单梁起重机驱动装置

产品名称	咸宁三六传动设备 湖北LD单梁起重机驱动装置
公司名称	咸宁三六传动设备股份有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省咸宁市巨宁大道56号
联系电话	13872155810

## 产品详情

咸宁三六传动设备有限股份公司是一家设计、生产和销售各种减速机电机等机械传动设备的专业公司。

### 5、电动葫芦外壳带电

5.1、如果对地绝缘电阻为零，说明电动机或电气元件的绝缘损坏，应逐段断开找出接地点，并进行绝缘处理。

5.2、如果对地绝缘电阻大于0.5M，说明电气元件本身没有问题，可能是感应或其他原因引起的。应将运行轨道和全部不带电的金属部份可靠接地。

咸宁三六传动设备有限股份公司是一家设计、生产和销售各种减速机电机等机械传动设备的专业公司。

### 7、主钩只起不落

制动接触器的常开触头与下降接触器触头均未接通，使主令控制器置于下降挡时制动接触器线圈无电，制动器打不开，因此主钩只起不降，应检修下降接触器和制动接触器的常开触头，LD单梁起重机驱动装置，接通制动接触器的电路，使制动器打开即可解决。

### 8、主钩只落不起

8.1、上升限位开关触点电路未接通，应检查限位开关并接通电路。

8.2、连接上升限位开关触点的两根滑线接触不良。应修复滑线及集电器，使其接触良好。

咸宁三六传动设备股份有限公司是一家设计、生产和销售各种减速机电机等机械传动设备的专业公司。

起重机车轮组注意事项：

起重机配件的车轮组是需要定期的进行检修的，其在检修时有些注意的事项。

首先：车轮组的轴孔需要定期的进行检查，轴孔的缺陷以及深度都是有严格的规定的。要是超出规定额度是需要更换新的部件。

其次：车轮组的滑轮槽的径向磨损要是超过壁厚的32%，更换新的。没有超过的进行维修，维修时的间距不可以超过0.5毫米。

再次：车轮组的滑轮在进行检修时，需要检查有无裂纹，部件的轴颈的磨损是不可以超过40%，否则更换新的部件。

咸宁三六传动设备(多图)-湖北LD单梁起重机驱动装置由咸宁三六传动设备股份有限公司提供。咸宁三六传动设备股份有限公司（[www.slcd666.com](http://www.slcd666.com)）是从事“QS,QSC型三合一减速机,K,F,R,S四大系列减速机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：余卫华。