

减震器 起亚系列减震器批发 恒瑞德汽配

产品名称	减震器 起亚系列减震器批发 恒瑞德汽配
公司名称	濮阳市恒瑞德汽车配件制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南乐韩资工业园
联系电话	15639337711

产品详情

在确定减震器有问题或失效后，应先查看减震器是否漏油或有陈旧性漏油的痕迹。

若发现漏油，首先拧紧油缸盖螺母，若减震器仍漏油，则可能是油封、密封垫圈损坏失效，应更换新的密封件。如果仍然不能消除漏油，应拉出减震杆，减震器，若感到有发卡或轻重不一，再进一步检查活塞与缸筒间的间隙是否过大，减震器活塞连杆有无弯曲，活塞连杆表面和缸筒是否有划伤或拉痕。

减震行业当下大部分企业都是闭门造车的产品研发模式，并没有主动了解消费者需求，其产品也主要以满足企业需求为方向，而不是针对于消费者需求。由于企业与消费者之间缺少信息的交换，其产品并不能很好的满足消费者，形成了减震产品口碑大打折扣的局面。行业存在的问题不仅仅是企业与消费者之间缺少信息交换，更多存在于企业自身。比如市场上大部分减震器产品大同小异，没有显著的特色和优势让人过目不忘；部分商家盲目适应市场，降低价格，并非改善工艺，起亚系列减震器批发，而是偷工减料，致使部分减震器使用寿命短以及经常出现断裂问题。

异响判定技巧

1、车内声音易因密闭空间，导致异音传导而误判部位，强烈建议两人共乘，并与各角落倾听声音

- 2、手压车体、让减震器上下做动，确认有无异常生意和振动、
- 3、清除车内杂物、防止杂音干扰
- 4、邀请车主共同试车、以明确了解所指问题
- 5、减震器异音位于车体下方，且声音较为低沉，奥迪减震器，应注意异音发声位置
- 6、运用拍、打、敲来侦测异音源，底盘处撑高用橡胶榔头敲打，制造振动
- 7、隔离并排除异音源，伊兰特减震器，用面纱手套或破布将振动发出声音处予以固定，或以螺丝固定，测试不会振动出声后试车
- 8、查看各部位有无摩擦干涉或碰触痕迹

减震器-起亚系列减震器批发-恒瑞德汽配(推荐商家)由濮阳市恒瑞德汽车配件制造有限公司提供。濮阳市恒瑞德汽车配件制造有限公司(www.hrdqcpj.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。恒瑞德汽配——您可信赖的朋友，公司地址：南乐韩资工业园，联系人：王经理。