

# 深圳氧分析仪 安徽安分科技公司 顺磁氧分析仪价格

产品名称	深圳氧分析仪 安徽安分科技公司 顺磁氧分析仪价格
公司名称	安徽安分光电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市高新区合欢路28号
联系电话	18154113795

## 产品详情

氧分析仪的特点：采用进口燃料电池传感器，具有响应速度快、测量精度高、校准周期长、抗弱酸的特点；采用独特的保护气路，有效保护传感器，避免传感器因长时间暴露于空气中而影响传感器寿命；内置传感器保护装置和温度补偿传感器，保证传感器使用寿命同时，减小了样气温度和环境的变化对测量精度的影响；整个量程内任意一点校准即可，无须多点校准，使得校准简单方便；数据自动存储功能，用户可随时本地查阅历史数据；嵌入式安装，安装简单维护方便。

氧分析仪的特点：

采用进口燃料电池传感器，具有响应速度快、测量精度高、校准周期长、抗弱酸的特点；采用独特的保护气路，有效保护传感器，避免传感器因长时间暴露于空气中而影响传感器寿命。

氧分析仪的配套管线应确保密封，微小的泄漏都会使环境空气中的氧扩散进来，从而使测量数值偏高。虽然在测量中，样气压力大于环境压力，但样气中的氧是微量级的，根据法拉利定律，氧的分压与其体积含量成正比，氧分析仪厂家，取样管线应尽可能短些，烟氧分析仪多少钱，接头尽可能少，要保证接头及阀门密封良好，管线连接完毕后，顺磁氧分析仪价格，应做气密性检查。

氧传感器工作电压过低，深圳氧分析仪，一直显示在0.3V以下，其主要原因如下：

- (1)喷油器泄漏；
- (2)燃油压力过高；
- (3)活性炭罐的电磁阀常开；

(4)空气质量计有故障；

(5)传感器加热故障或氧传感器脏污。

氧传感器工作电压过高，即一直显示在0.6V以上，其主要原因如下：

(1)喷油器堵塞；

(2)空气质量传感器故障；

(3)燃油压力过低；

(4)空气质量计和节气门之间的未计量的空气；

(5)在排气歧管垫片处的未计量的空气；

(6)氧传感器加热故障或氧传感器脏污。

氧传感器的工作电压不正常可能引起的主要故障如下：

(1)加速不良；(2)发冲；(3)冒黑烟；(4)有时熄火。

深圳氧分析仪-安徽安分科技公司-顺磁氧分析仪价格由安徽安分光电科技有限公司提供。“紫外分析仪, cems冷凝器,氮氧化物转换器,氧分析仪”就选安徽安分光电科技有限公司(www.ahanfen.com),公司位于:安徽省合肥市高新区合欢路28号,多年来,安徽安分坚持为客户提供好的服务,联系人:周经理。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。安徽安分期待成为您的长期合作伙伴!