

掘进机截割部维修电话 鼎辉 内蒙古掘进机截割部

产品名称	掘进机截割部维修电话 鼎辉 内蒙古掘进机截割部
公司名称	太原市鼎辉工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市万柏林区西中环北中环交叉口
联系电话	13485335922 13485335922

产品详情

太原市鼎辉工贸有限公司是销售太原煤科院EBJ120、EBZ160、EBZ220、EBZ260掘进机配套配件，各种国内掘进机吸、回油滤芯、高压过滤器、滤芯，三一重工132、160掘进机履带板，佳木斯135、150履带板。此外，公司承揽整机大修、零部件修理。

齿座变形主要现象为齿座断裂以及齿座与截齿贴合面变形。断裂的齿座断裂面一般都位于齿座变截面小圆角处，先是出现细小的裂纹，在使用的过程中逐步扩大，断裂；而齿座与截齿贴合面出现凹痕的情况只出现在一个载体上。

太原市鼎辉工贸有限公司是一家以生产经营及维修掘进机配件为主的专业化公司。目前公司主要产品有：太原煤科院EBJ120、EBZ160、EBZ220、EBZ260掘进机配件，掘进机截割部价格，三一160掘进机、佳木斯135、150掘进机履带板、履带销等。

关键词：山西掘进机，太原掘进机，山西120掘进机配件，太原160掘进机配件，山西220掘进机维修，太原260掘进机维修

太原鼎辉工贸小知识：EBZ260悬臂式掘进机润滑系统：

润滑脂的选定：

润滑脂既起到对滑动面的润滑作用，又起到防止粉尘和水混入作用，在本设备中均采用锂基润滑脂ZL-3

。截割电机轴承所用的润滑脂按生产厂规定执行。

锂基润滑脂ZL-3的物理特性：

针入度（1/10mm）：265~295 滴点：180

太原市鼎辉工贸有限公司是一家以生产经营及维修掘进机配件为主的专业化公司。目前公司主要产品有：太原煤科院EBJ120、EBZ160、EBZ220、EBZ260掘进机配件，三一160掘进机、佳木斯135、150掘进机履带板、履带销等。

关键词：山西掘进机，内蒙古掘进机截割部，太原掘进机，掘进机截割部维修电话，山西120掘进机配件，太原160掘进机配件，掘进机截割部供应商，山西220掘进机维修，太原260掘进机维修

太原鼎辉工贸小知识：按照各种类型的掘进机各回路的规定的压力进行调整。压力高了，容易使液压油发热，油温上升，导致掘进机不能正常工作（各工作机构没有劲）；压力低了，不能充分发挥掘进机的性能；各回路压力如下：（不一样的特别标注）

- 1、油缸回路的调整压力：16Mpa（S—100型掘进机）；其它机型：18Mpa；
- 2、行走回路的调整压力：16Mpa（S—100型掘进机）；其它机型：18Mpa；
- 3、第yi运输机的调整压力：21Mpa（S—100型掘进机）；其它机型：18Mpa；

掘进机截割部维修电话-鼎辉-内蒙古掘进机截割部由太原市鼎辉工贸有限公司提供。太原市鼎辉工贸有限公司（www.tydinghuigm.com）有实力，信誉好，在山西太原的采掘设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进太原鼎辉工贸和您携手步入辉煌，共创美好未来！