

# 代理商HRS 代理商HRS线束塑壳 乔讯电子

产品名称	代理商HRS 代理商HRS线束塑壳 乔讯电子
公司名称	乔讯电子科技(苏州)有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州工业园区苏虹东路155号7号楼309-2室
联系电话	18915490919

## 产品详情

新到HRS广濑连接器大量现货，欢迎垂询，量大从优!

HRS航空插头

HRS代理

HRS端子

HRS工业连接器

HRS航空插头

HRS胶壳

HRS连接器

HRS连接器代理商

HRS连接器库存

HRS连接器经销商

HRS汽车i连接器

HRS机器人连接器

HRS无人机连接器

HRS压线端子

HRS针座

广赖连接器

广濑的连接器的

广濑航空插头

广濑航空头

广濑连接器

广濑连接器经销商

广濑航空插头

广濑连接器代理

广濑连接器经销商

乔讯电子科技（苏州）有限公司是一家具有多年丰富行业经验的电子元器件全球供应商。欢迎来电咨询！

Hirose连接器供应商-苏州乔讯电子是一家专业提供Hirose连接器、Hirose端子、Hirose胶壳、Hirose针座、广濑连接器等产品的公司。公司设立有采购营销机构，致力于专业提供进口的Hirose产品在国内外的推广与销售，代理商HRSFPC塑壳，可以满足国内外企业界，研究院及贸易商的需求。此外我们公司有专业的技术团队，代理商HRS，可以协助各位客户提供选型技术方案，争取达到性价比超高的产品使用方案。同时对于新项目打样阶段，代理商HRSFPC插头，我司可以提供相关连接器的样品支持，保证前期顺利进行，后面得以批量投产，合作双赢。

DF3A-6P-2DSA DF3AA-2EP-2C DF3AA-3EP-2C DF3AA-4EP-2C DF3-EP2428PCF

DF3-EP2428PCFA DF40C-10DS-0.4V(51) DF40C-20DP-0.4V(51) DF40C-50DP-0.4V(51)

DF40C-50DS-0.4V(51) DF4-18DP-2C DF4-2428PCF(05) DF4-2P-2C DF4-4P-2C DF4-8DP-2C

DF4-8P-2C

什么原因导致连接器腐蚀？

太阳能电池板在制造、运输、设置时以及因老化，会发生各种各样的故障。笔者将就检测这些故障的方法，介绍Chemitox（东京都大田区）在评测服务中的事例和积累的知识。 本文介绍腐蚀造成的故障事例。光伏电站投入运转后，客户报告说有显示发电异常的太阳能电池板。调查却未能发现电池单元（发电元件）和接线盒等的异常。

于是又调查了送电电缆和与旁边电池板的送电电缆连接的连接器。结晶硅型太阳能电池板是串联（化合物型电池板为串联和并联）十几~二十几张电池板，将发电的电力输入接线盒。电池板之间用连接器连接。

调查送电电缆和连接器时发现了腐蚀现象。估计是浸水造成的，电缆与连接器的端子发生了腐蚀。

代理商HRS-代理商HRS线束塑壳-乔讯电子(推荐商家)由乔讯电子科技（苏州）有限公司提供。乔讯电子科技（苏州）有限公司（[www.qiaoxundianzi.com](http://www.qiaoxundianzi.com)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！