

矿山除尘器 婷宇环保

产品名称	矿山除尘器 婷宇环保
公司名称	广东婷宇环保设备工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市寮步镇莞樟路横坑路段183号楼303B房
联系电话	15817558738

产品详情

影响布袋除尘器使用寿命的因素：

1.高温对滤袋的影响。当排气温度超过160 以上时，温度对滤袋寿命有显著影响，随着温度的升高滤袋寿命的折损逐渐增加，达到温度滤料将被烧毁。因此运行时应严格控制排气温度，长期超温运行和短时间内温度骤升事故的发生。

1.滤袋材质的影响;滤袋材料应选择阻挡细小粉尘通过，织物经纬线交织的孔眼小，经纬线条细，织物绒毛长且富有弹性，能掩盖孔眼，并具有强度。

现代化生产技术越来越先进以后，逐渐的在各行各业当中也是有了介入。当然，在中国的除尘技术越来越好以后，你会发现锅炉布袋除尘器算是一种比较专用的设备，在技术上现代化生产技术越来越先进以后，逐渐的在各行各业当中也是有了介入。当然，在中国的除尘技术越来越好以后，你会发现锅炉布袋除尘器算是一种比较专用的设备，矿山除尘器，在技术上的优势还是会超过了传统的除尘器，这都是需要在操作使用过程中才能够发现的。因为生产锅炉专用的除尘设备厂家越来越多，相互之间都会通过借鉴来提高设备的功能和技术，这样在使用方面就会加便捷了。

静电除尘器维修后的保养工作

1.静电除尘器在使用2年后应大修一次，大修包括换锈蚀或损坏的阴极线，阳极板和振打部件，传动部件(电机，减速机)，磨损易损件，保温层等。

2.电气部分的维修和保养应遵循《电气说明书》。

3.静电除尘器在使用时，应不定期小修(利用工艺生产停车机会)包括：检查阴极线是否折断，阳极板是否

变形，阴阳极悬挂点是否有脱落松动现象。检查分布板孔是否有堵灰，擦洗绝缘瓷轴，检查有无振打锤脱落，检查尘中轴承和振打传动装置，阴极保温箱处密封毡被灰尘污染及时换。换损坏的零件，测量设备接地电阻。

矿山除尘器-婷宇环保(推荐商家)由广东婷宇环保设备工程有限公司提供。广东婷宇环保设备工程有限公司(www.gdtingyu.com) 是从事“生产废气处理设备,粉尘除尘设备,废水处理设备,环保耗材”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李先生。