

安徽力尤特空压机配件 小型无油空压机 马鞍山无油空压机

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 安徽力尤特空压机配件 小型无油空压机 马鞍山无油空压机 |
| 公司名称 | 安徽力尤特机电设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 芜湖市南翔万商商贸物流城西五街2E1034室 |
| 联系电话 | 15000000000 |

产品详情

如何实现空压机变频

变频技术就是把工频交流电通过整流电路整流滤波成稳定的直流电，然后再通过逆变电路逆变成频率可调节的交流电(一般可达400Hz)，最后输出到变频电机中。变频器(VSD)输出频率和电机转速成正比，以4极电机为例，无油空压机厂家，当输出频率为20Hz时，电机转速为600rpm，小型无油空压机，输出频率为50Hz，无油空压机价格，电机转速为1500rpm。结合到空压机来讲，当正常工况用气量大时，电机输入频率高转速高，产气量高；午间用气量小时，电机输入频率低转速低，产气量小。

活塞式无油润滑空压机

活塞式无油润滑空气机由压缩机主机、冷却系统、调节系统、润滑系统、安全阀、电动机及控制设备等组成。压缩机及电动机用螺栓紧固在机座上，机座用地脚螺栓固定在基础上。工作时电动机通过联轴器直接驱动曲轴，带动连杆、十字头与活塞杆，使活塞在压缩机的气缸内作往复运动，完成吸入、压缩、排出等过程。该机为双作用压缩机，即活塞向上向下运动均有空气吸入、压缩和排出。

一般维修空压机中我们遇到高温停机、空压机进气口向外喷油、排气压力过低、排气阀油气排放过多等一系列故障，当遇到这些故障时我们必须一步步来处理。

首先是空压机进气口向外喷油、空压机突然停机而未及时打开排气阀排放废气时，马鞍山无油空压机，空压机进气口向外喷冷却油，此时应检查断油电磁阀有无故障，如果它正常，则应进一步检查主排气管上止逆阀能否及时关闭或关闭是否完全，如有故障应排除。

排气压力过低、先检查各电磁阀及管接头有无漏气；其次检查碟阀是否全部打开；检查压力开关上限是否正常，不正常则重新调整。

排气阀油气排放过多、因空压机油气分离不彻底，空压机排气含有少许油分子，排气阀长期排放废气会造成压缩机主机、电动机、散热器等黏满油垢。它既会影响整机清洁，使橡胶类元件提前老化，还会造成散热效果下降、温度高而停机。为此，我们用一条2m长的2英寸橡胶管套住排气阀，将废气从底板圆孔排放到空压机外面。

安徽力尤特空压机配件(图)-小型无油空压机-马鞍山无油空压机由安徽力尤特机电设备有限公司提供。安徽力尤特空压机配件(图)-小型无油空压机-马鞍山无油空压机是安徽力尤特机电设备有限公司（www.lytkongyaji.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：程经理。