

# 厦门理光黑白复印机8120 广州宗春

产品名称	厦门理光黑白复印机8120 广州宗春
公司名称	广州宗春办公设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市天河区岑村沙浦大街裕晖工业园A3-2
联系电话	13926038551

## 产品详情

故障原因与排除方法：卡纸后，面板上的卡纸信号会点亮，我们可根据面板上所显示出卡纸的位置打开机门或左（定影器）右（进纸部）侧板，取出卡住的纸张。一些机可显示出卡纸张数，以“P1、P2”等表示，“P0”表示主机内没有卡纸，而是分页器中卡了纸。理光黑白复印机8120服务热线。

取出卡纸后，应检查纸张是否完整，理光黑白复印机8120厂家，不完整时应找到夹在机器内的碎纸。分页器内卡纸时，需将分页器移离主机，压下分页器进纸口，取出卡纸。9.定影器卡纸。故障原因与排除方法：（1）定影器内有异物。清除定影器中异物；（2）弹簧输送钢丝脱落或损坏。检修和调换钢丝；（3）热辊定影两端压力不匀。调整辊两端的压力；10.复印时出现频繁卡纸。理光黑白复印机8120服务热线。

接着来设置“封页/隔页/”，这里先将“封面”前面的复选框勾选，然后将“输入纸盘”设置为“手送台”，“打印模式”设置为“双面打印”，这样的话张红头纸就也能双面打印内容，如果红头页不需要打印内容，则应该将“打印模式”设置为“保留空白”。到这里关键设置就完成了，当然，如果你的复印机带有装订器，可以继续“印后处理”里面设置自动打上边钉进行装订，如果没有装订器那就直接点击左下角的“注册当前设置”吧。理光黑白复印机8120服务热线。

在弹出的界面中将我们刚才设置好的单键预设取个名字，再将注意事项填在“注释”里面，然后点击“确定”。然后就可以在“单键预设列表”里面看到“A4双面红头”了，但是位置有点太靠下了，有时甚至还要拖动下拉条才能看到，操作起来不太方便，还是把它往上面挪一挪吧，点击“管理”。在“管理单键预设列表”中先选中“A4双面红头”，然后点击右侧的“向上”，把它移动到顶端。理光黑白复印机8120服务热线。

DT5200型复印机复印图像暗淡故障现象：开机能复印，但复印图像暗淡。分析与检修：调节

浓度控制杆，并调整充电电晕丝的高度后，开机试印，故障依旧。检测充电电极电压正常，但发现转印电极电压偏低，由此判断高压发生器有问题。根据电路可知，该机高压发生器由两个变压器和高压整流电路组成，分别输出-30kV、+6.1kV及+6.5kV3组电压。理光黑白复印机8120服务热线。

经逐一仔细检测，发现-30kV电压偏低，但检查两只整流二极管正常。进一步检测变压器二次侧开路电阻，发现其中两个二次绕组之间的电阻偏低，从而造成上述故障。DT5200型复印机图像浓淡不均故障现象：复印图像时浓时淡，厦门理光黑白复印机8120，极不稳定。分析与检修：加电开机，首先测高压充电电压为+6.1kV，与正常值相符。再测6.5kV转印充电电压，发现此电压时有时无，由此判断转印电压产生电路有故障。经仔细检查各相关元器件，发现转印电压调节触点R4-4接触不良。理光黑白复印机8120服务热线。

厦门理光黑白复印机8120-广州宗春(推荐商家)由广州宗春办公设备有限公司提供。广州宗春办公设备有限公司(www.yzcky.cn)有实力，信誉好，在广东广州的复印机等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进广州宗春和您携手步入辉煌，共创美好未来！