

# 盐田加工 smt贴片加工定制 COB邦定加工工厂

产品名称	盐田加工 smt贴片加工定制 COB邦定加工工厂
公司名称	深圳市恒域新和电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区航城街道黄麻布社区簕竹角宏发创新园1栋105
联系电话	18922843331 18922843331

## 产品详情

深圳市恒域新和电子有限公司是一家专业SMT贴片加工、DIP插件加工，COB邦定加工定制，COB加工的公司，盐田加工，在恒域，工作不仅仅是工作，更是一种学习和发展。公司内部的员工内荐制度，COB加工厂家，挖掘出一批又一批管理和技术人才，让员工的发展道路更加宽广和直观。恒域一直本着“能者为师”的提升制度，让有才能的人散发更多的光芒。公司鼓励员工进行自我职业生涯规划，设定自己的工作和人生的发展目标，COB邦定加工工厂，并制定相应的计划。以求更快更好地达成自我实现的境界。恒域新和的战略目标是打造自己的品牌。这个目标衍生出一个华丽而充满挑战的舞台，我们的选择是敢于挑战、勇于创新、耐心学习的人才。了解更多请咨询深圳市恒域新和电子有限公司！

现在电子产品制造企业中，大部分的DIP焊接加工作业都选用自动焊接方式。手动焊接技术只是起到补焊和修整的辅助性作用。与手动焊接技术相比，自动焊接技术具有减少人为因素的影响、效率、降低成本、提高质量等优势。下面就由靖邦的技术员来给你介绍几种DIP焊接加工的方式。DIP焊接加工的方式主要有浸焊、波峰焊、再流焊三种。

### 三、DIP后焊不良-元件脚长

特点：零件线脚吃锡后，其焊点线脚长度超过规定之高度者。

允收标准： 0.8mm 线脚长度小于2.5mm； > 0.8mm 线脚长度小于3.5mm

影响性：1.易造成锡裂。2.吃锡量易不足。3.易形成安距不足。

1，元件脚长造成原因：

1) 插件时零件倾斜，造成一长一短。

2) 加工时裁切过长。

元件脚长补救措施:

A.确保插件时零件直立，可以加工的方式避免倾斜。

B.加工时必须确保线脚长度达到规长度。

3) 注意组装时偏上、下限之线脚长。

盐田加工-smt贴片加工定制-COB邦定加工工厂由深圳市恒域新和电子有限公司提供。深圳市恒域新和电子有限公司(www.hyxinhe.com)为客户提供“SMT,COB,DIP,加工”等业务，公司拥有“手机,平板电脑,数码产品,GPS,安防产品的来料加工”等品牌，专注于电子、电工产品加工等行业。欢迎来电垂询，联系人：刘秋梅。