

# 衢州50型煤矿用小型扒渣机供应厂商

产品名称	衢州50型煤矿用小型扒渣机供应厂商
公司名称	襄阳忠恒机械有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	襄阳市高新区团山镇台子湾路78号锦云产业园区C区403室（住所申报）
联系电话	13972273727

## 产品详情

煤矿用小型扒渣机优惠报价 小型轮式扒渣机厂家现货忠恒研发、生产的这款50型矿用扒渣机被应用于井下作业中。但是，众所周知，扒渣机下井前需要先进行拆装，并且拆装的程度受矿洞大小的影响。遇到洞口过小的，拆散的零件便会很零散。因此，这对于下井拆散和井下安装都是一个比较重要的工作，为了使得扒渣方便、快捷，需要注意以下事项：1、尽量不要拆卸过于零散，对于一些不好安装、安装易出错的部件尽量做到不拆卸。2、组装扒渣机时，需要保证各个位置螺栓拧紧，检查垫圈松紧是否合理，是否符合当前的实际需求。3、在安装液压部件的时候，一点要注意清洁液压系统，确保其清洁性和完好性，同时要检查好密封圈，确保其完整性，避免灰尘和渣子进入而影响机器使用寿命。4、在机器安装好后，要对整个矿用扒渣机进行检查，防止因疏忽而出现不必要的故障。5、在安装矿用扒渣机的电路设备时，一定要找专业人士进行安装。忠恒提醒各位采矿客户：扒渣机的拆装关系到矿用扒渣机是否能够正常使用，所以在安装工作前，一定要试验好之后，再进行工作！便宜又好用的扒渣机设备，找襄阳忠恒扒渣机械！“忠恒”斜井扒渣机是一款矿山用的出渣、扒渣设备，自生产销售以来，被普遍用于空间狭窄的洞采作业的煤矿、磷矿、铁矿、铜矿、金矿、银矿、铅锌矿等矿山及铁路、公路、水利、国防等隧道工程中碎石料采集装车，以及露天散碎物料装车作业。收到广大客户的好评！但是，在长时间的扒渣工作后，斜井扒渣机容易发生渗漏问题，为了解决这个问题，需要先找原因再针对原因解决问题！引起斜井扒渣机渗漏的原因：1、扒渣机接头出现松动现象；2、密封垫或者是密封圈失效造成渗漏；3、扒渣机器上的焊缝产生渗漏。“忠恒”给出的解决问题的措施：1、要做好扒渣机接头的紧固，拧紧接头；2、做好对于垫圈或密封垫的更换；3、对于矿用扒渣机发生渗漏的部分进行补焊。襄阳忠恒机械供应ZWY-50型小型扒渣机，矿用扒渣机、轮式扒渣机、履带扒渣机，专业正规！小型50型扒渣机由襄阳忠恒机械提供，厂家现货，优质货源，价格公道！扒渣机长期处于采矿扒渣工作，工作环境恶劣，容易发生故障，那么当扒渣机遇到故障时，首先该如何处理呢？襄阳忠恒机械带大家了解一下扒渣机的故障判断和维修的主要内容：1、确定机械的状态及故障现象和性质。2、判断扒渣机故障部位和程度、寻查故障元件。3、分析故障原因并排除故障。4、恢复扒渣机的功能并试用。5、提出预防故障的方法。