

木门环保漆加盟 江门木门环保漆 鑫葵化工

产品名称	木门环保漆加盟 江门木门环保漆 鑫葵化工
公司名称	中山市鑫葵化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中山市神湾镇神湾大道南
联系电话	13420452626

产品详情

起泡

1、问题现象：漆膜干后出现大小不等的突起圆形泡，也叫鼓泡。起泡产生于被涂表面与漆膜之间，木门环保漆供应商，或两层漆膜之间。

2、问题原因：

(1) 基材处理不合要求，如木材含水率较高，或未将、木材本身含有的芳香油清除掉，当其自然挥发时导致起泡。

(2) 油性或水性腻子未完全干燥或底层涂料未干时就涂

起泡

起泡

饰面层涂料。

(3) 木材的接合处及孔眼没有填实，有空隙孔眼等。

(4) 油漆粘度过高。

(5) 油漆配比不恰当。

(6) 刷涂时来回拖动刷子，产生的气泡没有消除。

(7) 底材表面附有油污、灰尘、水泡等，这些不洁物周围沾有水份。

(8) 压缩机、空气管中有水份，或者有水份溅到施工表面上。

(9) 大部分与原因一样。

3、解决对策：

(1) 木材应干燥至合适的含水率，除去木材中芳香油或。

(2) 应在腻子、底层涂料充分干燥后，再刷面层涂料。

(3) 应将木材接合处的空隙和木材孔眼用腻子填实，并打磨平整后再刷涂油漆。

(4) 干净的碎布清理基材表面的杂物，不要用手触摸，清理干净后的被涂表面，即可上涂料。

(5) 油漆的施工粘度要合适。

(6) 刷涂时不要来回拖动，先横理，后竖理，木门环保漆生产商，后顺木纹方向理直。

(7) 定期排出压缩机中水份，加装油水分离器。

(8) 参考的对策。

(9) 对气泡轻微的，可待漆膜干透后，用水砂纸打磨平整，再补面漆。对气泡严重的，先挑破气泡，用砂纸仔细打磨平整并清理干净，然后再一层一层地按涂装工艺修补。

离油

1、问题现象：离油是涂膜表面上出现局部收缩，好象水洒在蜡纸上似的，木门环保漆加盟，斑斑点点露出底层的花脸状现象，又叫鱼眼、发笑、缩孔等。

2、问题原因：

(1) 被涂物有水分、油份或油性蜡等；(2) 空气压缩机及管道带有水分油污；

(3) 工作环境被污染，喷涂设施及喷涂工具不洁。(4) 油漆中不小心混入水、油等不洁物；

(5) 擅自加入消泡剂等化学物品；(6) 环境里溶剂蒸汽含量高，通风不良。

(7) 底层油漆品质不良，或受到污染；

3、解决对策：

(1) 被涂物避免污染，且需要打磨彻底；(2) 使用油水分离器，并定期排水，二小时一次；(3) 作业场所、器具避免污染油污、蜡等，衣物、擦拭布被污染应清洗清洁后，福建木门环保漆，才可接触作业物，施工中注意不让杂物掉入漆桶。保持设施、调漆罐、工具洁净；

(4) 旧涂膜在涂漆前用溶剂擦拭干净并打磨彻底后再予以施工。(5) 不要擅自加入其它化学物品；(6) 如在刷涂时发现“发笑”现象，应立即停刷，并用溶剂将“发笑”部分洗净，待表面干后，重新刷涂一遍涂料。

涂料的分类方法很多，通常有以下几种分类方法

按基料的种类分类：可分为有机涂料、无机涂料、有机—无机复合涂料。有机涂料由于其使用的溶剂不同，又分为溶剂型涂料和有机水性（包括水乳型和水溶型）涂料两类。生活中常见的涂料一般都是有机涂料。无机涂料指的是用无机高分子材料为基料所生产的涂料，包括水溶性硅酸盐系、硅溶胶系、有机硅及无机聚合物系。有机—无机复合涂料有两种复合形式，一种是涂料在生产时采用有机材料和无机材料共同作为基料，形成复合涂料；另一种是有机涂料和无机涂料在装饰施工时相互结合。

按装饰效果分类：可分为：1.表面平整光滑的平面涂料（俗称平涂），这是为常见的一种施工方式；2.表面呈砂粒状装饰效果的砂壁状涂料，如真石漆；3.形成凹凸花纹立体装饰效果的复层涂料，如浮雕。

按在建筑物上的使用部位分类：分为内墙涂料、外墙涂料、地面涂料、门窗涂料和顶棚涂料。

按使用功能分类：可分为普通涂料和特种功能性建筑涂料（如防火涂料、防水涂料、防霉涂料、道路标线涂料等）。

按照使用颜色效果分类：如金属漆，本色漆（或者叫作：实色漆），透明清漆等。

木门环保漆加盟-江门木门环保漆-鑫葵化工(查看)由中山市鑫葵化工有限公司提供。中山市鑫葵化工有限公司（www.zsxinkui.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。鑫葵化工——您可信赖的朋友，公司地址：中山市神湾镇神湾大道南，联系人：彭经理。