

# 灭火器年检 新共安消防科技

产品名称	灭火器年检 新共安消防科技
公司名称	湖北新共安消防科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市黄陂区大潭办事处新建村七组177号
联系电话	18186208119 18186208119

## 产品详情

酸碱灭火器融入火灾事故及使用说明：适用灭火A类化合物点燃的初起火灾事故，如木、纺织物、纸型等点燃的火灾事故。它不可以用以灭火B类化合物点燃的火灾事故，也不可以用以灭火C类易1燃性汽气体或D类轻金属火灾事故。一起也不可以用以感应起电物块火灾事故的灭火。

使用说明：应用时要手提式封头上端提环，快速奔到起火地址。不允许将消防器扛在身上，也不可以太过歪斜，防止二种水混和而提早喷涌。在间距燃烧物6米长，就能将消防器错乱回来，并晃动几回，使二种水加速混和；一头手握紧提环，一只手把握住封头下的底圈将喷出来的水射流指向点燃较强烈处喷涌。一起随之喷涌间距的减缩，使用者需向点燃处推进。

灭火器一经开启，必须重新充装。如果在平时发现灭火器出现生锈、老化、压力不足（存在机械损伤、明显锈蚀、灭火剂泄露、被开启使用过或符合其他维修条件的灭火器）应及时进行维修。不仅灭火器的维修、再充装应由已取得维修许可证的专业单位承担，而且为了保证安全，每次送修的灭火器数量不得超过总灭火器数量的四分之一。超出时，应选择相同类型和操作方法的灭火器替代，替代灭火器的灭火级别不应小于原配置灭火器的灭火级别。为了保障灭火器安全使用，能够及时有效地扑灭初起火灾，尽量地减少火灾危害，保护人身和财产安全。大家可要定时对自家的灭火器进行维修保养，灭火器年检，防患于未然。维修程序及技术要求：1、内部无压力；2、清除的灭火剂分类回收处理；3、ABC、BC分别回收储存（剩余灭火剂不得用于再充装）4、再充装前，逐具进行水压试验，二氧化碳灭火器气瓶测定残余变形率 3%。5、每次维修时，下列零部件应作更换：a) 密封片、圈、垫等密封零件；b) 水基型灭火剂；c)

二氧化碳灭火器的超压安全膜片。6、ABC干粉、BC干粉灌装分别独立使用，场地完全独立。灭火器年检-新共安消防科技由湖北新共安消防科技有限公司提供。湖北新共安消防科技有限公司（hbxgaxf.tz1288.com）位于湖北省武汉市黄陂区大潭办事处新建村七组177号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前新共安消防在其它中享有良好的声誉。新共安消防取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。新共安消防全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。