

喷漆机订制 东莞市贾氏机械制造 黄石喷漆机

产品名称	喷漆机订制 东莞市贾氏机械制造 黄石喷漆机
公司名称	东莞市贾氏机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市万江区莞穗大道西上街13号
联系电话	13509827689

产品详情

东莞市贾氏机械制造有限公司本着以“质量求生存，以信誉求发展”的经营理念，以市场和顾客需求为导向，以持续不断的热忱来满足客户的期望。在创新和发展的基础上，公司除了不断提供高喷涂设备的品质外，还特别注重不断提高完善售前、售后的咨询和喷涂技术问题的解答等。

如何选择合适的喷涂机？

在选择喷涂设备前，首先要清楚你要加工工件的材质，如材质硬度很高，就可以选择压力增强的喷涂机及硬度较高的砂材，反之也是一个道理，用干喷涂机和湿喷涂机也是要考虑的范畴；其次呢，要根据工件的大小选择喷涂机规格，不能盲目，如工件太大，不能放进工作仓，更别提加工作业了，所以选择的时候，一定要选择合适的，要能放进需要加工的工件，量也好合适，太多或太少都会影响到作业的效率。

东莞市贾氏机械制造有限公司本着以“质量求生存，以信誉求发展”的经营理念，喷漆机价格，以市场和顾客需求为导向，以持续不断的热忱来满足客户的期望。在创新和发展的基础上，公司除了不断提供高喷涂设备的品质外，还特别注重不断提高完善售前、售后的咨询和喷涂技术问题的解答等。

喷涂机故障现象

- 1)完好的磨料进入了吸尘袋。出现原因：新吸尘袋分离器调节带开口过大了；或者磨料太细。
- 2)磨料漏失在工作场地上。出现原因：吸尘袋上有洞孔或夹紧。
- 3)喷涂视野不清晰。出现原因：吸尘袋堵塞；吸尘袋老化堵死；磨料中含粉尘太多了；回收管被堵塞；气咀孔太大；压缩空气压力过高造成。
- 4)加工效率低。出现原因：压缩空气压力过低造成；喷咀及气咀太小；所用的磨料已超过使用极限（破

碎的磨料及粉尘太多了)。

5)喷出的磨料出现不均匀或脉动的状况：磨料太少；压缩空气压力过于低；喷咀堵塞；磨料潮湿；分离器贮箱调节器气隙太小；使磨料不能输出。

东莞市贾氏机械制造有限公司本着以“质量求生存，以信誉求发展”的经营理念，以市场和顾客需求为导向，以持续不断的热忱来满足客户的期望。在创新和发展的基础上，喷漆机报价，公司除了不断提供高喷涂设备的品质外，还特别注重不断提高完善售前、售后的咨询和喷涂技术问题的解答等。

无气喷涂机分为气动式与电动式。由于气动式的设备使用具有一定限制的范围，使用的场合并不多，而市场上比较频繁使用的是电动式的，所以，黄石喷漆机，现在通常也就将它称为电动无气喷涂机。所谓电动就是意味着这款设备的动力形式是电动的。通过连接电源，电机工作，将涂料压入喷涂机内，通过柱塞泵运作压入，使涂料具有高压，喷漆机订制，再通过高压树脂管将高压涂料排出，通过喷嘴排出。由于喷嘴控制了一定的压力以及排出的涂料量，所以，电动无气喷涂机喷涂的工作台面比较平滑整洁，涂料分布也比较均匀，喷涂的效果比人工操作的要好很多，以至于这款设备受到了广泛的使用。

喷漆机订制-东莞市贾氏机械制造-黄石喷漆机由东莞市贾氏机械制造有限公司提供。东莞市贾氏机械制造有限公司（www.dgjiaoshi.cn）位于东莞市万江区莞穗大道西上街13号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前贾氏机械在机械及工业制品项目合作中享有良好的声誉。贾氏机械取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。贾氏机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。