

# HGZD430振动监控仪

产品名称	HGZD430振动监控仪
公司名称	上仪振动仪表（苏州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市昆山市
联系电话	0512-55278865 18921988865

## 产品详情

### HGZD430振动监控仪

#### 一、简介：

HGZD430型振动监控仪是一种精密的振动测量仪器,配接HG6800振动速度传感器,对旋转机械的振动烈度和振动幅度进行长期监测,可以监测旋转机械的垂直、水平方向的振动烈度和振动幅值,振动烈度值或振动幅值大小由仪器前面板的表头显示,同时具有标准的电流输出,可与各种DCS、PLC系统配接,并有报警、危险继电器输出,保护机器安全可靠运行。

#### 二、功能说明：

1. 显示功能振动测量值、 值报警、 值报警设定值,可分别在LED数码管上显示。2. 报警功能当振动超过报警设定值时,报警指示灯亮,同时在后面板输出开关信号,保护被监控设备。3. 报警延时时间设定功能报警延时时间调整范围0~3秒,以防止现场干扰引起误报警。4. 自诊断功能具备上电、掉电检测功能,同时断开报警输出回路,能有效地抑制仪表的误报警。5. 输出接口设有电流输出接口,可与计算机、DCS、PLC系统,无纸记录仪等设备连接。

通道 显示框：在运行状态下,显示通道 振动值;在参数设置状态下,显示参数标志;

通道 显示框：在运行状态下,显示通道 振动值;在参数设置状态下,显示参数标志对应的参数值;

报警指示灯：当测量值超过报警设定范围时,该报警指示灯亮;

SET键：长按该键5秒进入参数设置状态；在参数设置状态下，按该键进入参数编辑状态，在编辑完参数后，按该键确定修改好的参数。设置完参数后，再长按5秒，返回工作状态并保存已设置的参数；

+ 键：在参数查看状态下，按此键，可查看下一参数；在参数编辑状态下，可对要编辑的参数加1，数字范围为0~9；

- 键：在参数设置状态下，按此键，可查看上一参数；在参数编辑状态下，可对要编辑的参数减1，数字范围为0~9；

联系方式：18260252801 0512-55278865