

CDCG350系列重载液压缸批发 威海力建冶金 液压缸批发

产品名称	CDCG350系列重载液压缸批发 威海力建冶金 液压缸批发
公司名称	威海力建冶金液压设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省威海市羊亭孙家滩工业园
联系电话	13806306810 13806306810

产品详情

若溢流阀进入脏物卡住阀芯，使溢流阀常开，液压缸批发，液压油会经溢流阀旁通直接流回油箱，导致液压缸没油进入。若负载过大，溢流阀的调节压力虽已达到极大额定值，但液压缸仍得不到连续动作所需的推力而不动作。若调节压力较低，CDCG350系列重载液压缸批发，则因压力不足达不到仍载所需的推力，表现为推力不够。此时应检查并调整溢流阀。(威海力建冶金液压设备厂)

(3)液压系统控制压力太低。控制管路中节流阻力可能过大，流量阀调节不当，控制压力不合适，压力源受到干扰。此时应检查控制压力源，保证压力调节到系统的规定值。

(4)液压系统中进入空气。主要是因为系统中有泄漏发生。此时应检查液压油箱的液位，液压泵吸油侧的密封件和管接头，吸油粗滤器是否太脏。若如此，应补充液压油，拉杆式液压缸批发，处理密封及管接头，清洗或更换粗滤芯。

3、叉车叉架下降速度太快

故障检查：节流阀卡在打开位置或装反

故障排除：重装节流阀

4、叉车起升缸自由下滑量太大或倾斜缸自倾角太大

故障检查：换向阀阀杆内泄漏太大，倾斜缸活塞密封圈失效内漏

故障排除：更换阀杆或更换密封圈

5、液压缸活塞杆带油

故障检查：油封是否损坏

故障排除：更换油封（威海力建冶金液压设备厂推荐）

CDCG350系列重载液压缸批发-威海力建冶金-液压缸批发由威海力建冶金液压设备厂提供。行路致远，砥砺前行。威海力建冶金液压设备厂（www.whlijian.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!