

热收缩套200-1800钢带管道密封热收缩套

产品名称	热收缩套200-1800钢带管道密封热收缩套
公司名称	霸州市霸州镇佰杭五金制品厂
价格	12.00/个
规格参数	品牌:佰杭 型号:齐全 产地:河北
公司地址	廊坊市霸州市霸州镇南张庄村187号
联系电话	13315610153

产品详情

热收缩套在使用过程中会出现部分密封性能差，有鼓泡的现象，该现象主要是由产品搭接出现缺陷引起的，所以在使用中我们需要查明问题原因，并针对其原因进行详细的解决，因为聚乙烯热收缩套的质量是决定该产品能否正常使用的关键。聚乙烯热收缩套搭接缺陷一般出现在缠绕法中，防腐层表面出现定距离、均匀、定宽高出标准防腐层厚度的螺旋防腐胶带，虽不会影响钢质管道的防腐蚀性能，但影响外观的光滑度，并且为达到防腐所需的较小厚度，势必会引起材料的浪费。因为底胶层缠绕幅宽与传动速度、滚轮角度等参数不匹配，造成过搭接，当进行聚乙烯热收缩套缠绕时，就会在防腐层表面形成均匀、定宽的凸出搭接段。由此得知，要想避免聚乙烯热收缩套出现搭接缺陷，除了要按照规定的施工方式进行操作以外，还要做好定期的检查工作，从而保证其质量，促进使用寿命延长。