

# 恒缘钛金技术精湛 五金真空uv镀价格 台州真空uv镀

产品名称	恒缘钛金技术精湛 五金真空uv镀价格 台州真空uv镀
公司名称	武义县恒缘钛金厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	武义县东南工业园区（双路亭）
联系电话	15888962828

## 产品详情

真空uv镀武义县恒缘钛金厂是一家从事【uv镀膜】【UV真空镀膜】加工服务的厂家，主要镀膜产品有不锈钢，五金真空uv镀价格，铁，铝合金，玻璃制品，塑料工艺制品等，镀膜颜色多样丰富，可根据客户的产品进行设计和定制。

### 恒缘钛金与您分享铝合金表面处理6大工艺（一）

金属类材质在现有的各类产品上运用越来越多，因为金属类材质更能体现产品品质、凸显品牌价值，而在众多金属类材质中，铝因为它的易加工、视觉效果好、表面处理手段丰富，首当其冲的被各个厂家采用，铝型材表面处理主要分为：喷砂（形成哑光珍珠银面）、抛光（形成镜面）、拉丝（形成类似缎面效果）、电镀（覆盖一层其他金属）、喷涂（覆盖其他非金属涂层）

#### 1.喷沙（喷丸）

利用高速砂流的冲击作用清理和粗化金属表面的过程。这种方法的铝件表面处理能够使工件的表面获得一定的清洁度和不同的粗糙度，使工件表面的机械性能得到改善，因此提高了工件的抗疲劳性，增加了它和涂层之间的附着力，延长了涂膜的耐久性，也有利于涂料的流平和装饰。该工艺我们经常苹果公司的各类产品中看到，以及被现有的电视机面壳或中框也越来越多采用。

#### 2.抛光

利用机械、化学或电化学的方法，使工件表面粗糙度降低，以获得光亮、平整表面的加工方法。抛光工艺主要分为：机械抛光、化学抛光、电解抛光。铝件采用机械抛光+电解抛光后能接近不锈钢镜面效果，给人以高档简约、时尚未来的感觉（当然易留下指纹还要多加呵护）。

#### 3.拉丝

金属拉丝是反复用砂纸将铝板刮出线条的制造过程。拉丝可分为直纹拉丝、乱纹拉丝、旋纹拉丝、螺纹

拉丝。金属加工微信，内容不错，值得关注。金属拉丝工艺

，可以清晰显现每一根细微丝痕，从而使金属哑光中泛出细密的发丝光泽，产品兼备时尚和科技感。

真空uv镀武义县恒缘钛金厂是一家从事【uv镀膜】【UV真空镀膜】加工服务的厂家，主要镀膜产品有不锈钢，铁，玻璃真空uv镀价格，铝合金，玻璃制品，金属真空uv镀厂家，塑料工艺制品等，镀膜颜色多样丰富，可根据客户的产品进行设计和定制。

恒缘钛金与您分享镀膜表面为什么有水纹

- 1.在前处理的时候酒精或者去喷油含有水分，擦拭后未挥发完毕。
- 2，亚克力的也会出现类似于水纹的，是溶剂咬合素材后产生的。
- 3，镀膜后有擦到镀膜层造成的。
- 4.镀膜后喷中漆擦拭造成的

真空uv镀武义县恒缘钛金厂是一家从事【uv镀膜】【UV真空镀膜】加工服务的厂家，主要镀膜产品有不锈钢，铁，铝合金，玻璃制品，塑料工艺制品等，台州真空uv镀，镀膜颜色多样丰富，可根据客户的产品进行设计和定制。

恒缘钛金与您分享蒸发源有三种类型

电阻加热源：用难熔金属如钨、钽制成舟箔或丝状，通以电流，加热在它上方的或置于坩埚中的蒸发物质电阻加热源主要用于蒸发Cd、Pb、Ag、Al、Cu、Cr、Au、Ni等材料；

高频感应加热源：用高频感应电流加热坩埚和蒸发物质；

电子束加热源：适用于蒸发温度较高(不低于2000[618-1])的材料，即用电子束轰击材料使其蒸发。

恒缘钛金技术精湛(图)-五金真空uv镀价格-

台州真空uv镀由武义县恒缘钛金厂提供。武义县恒缘钛金厂（[www.tz1288.com](http://www.tz1288.com)）是浙江金华，工艺礼品加工的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在恒缘钛金领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创恒缘钛金更加美好的未来。