

# 减速机维修公司 晋城减速机维修 鼎辉掘进机维修

产品名称	减速机维修公司 晋城减速机维修 鼎辉掘进机维修
公司名称	太原市鼎辉工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市万柏林区西中环北中环交叉口
联系电话	13485335922 13485335922

## 产品详情

太原市鼎辉工贸有限公司是销售太原煤科院EBJ120、EBZ160、EBZ220、EBZ260掘进机配套配件，各种国内掘进机吸、回油滤芯、高压过滤器、滤芯，减速机维修电话，三一重工132、160掘进机履带板，佳木斯135、150履带板。此外，公司承揽整机大修、零部件修理。

齿座变形主要现象为齿座断裂以及齿座与截齿贴合面变形。断裂的齿座断裂面一般都位于齿座变截面小圆角处，先是出现细小的裂纹，在使用的过程中逐步扩大，断裂；而齿座与截齿贴合面出现凹痕的情况只出现在一个载体上。

太原鼎辉工贸小知识：EBZ260悬臂式掘进机设计特点：

液压系统：

整机在成熟配置的基础上，晋城减速机维修，增加液压油旁路净化机，对液压油进行过滤和油水分离，有效的改善了液压系统的油质，提高了液压元件的使用寿命，减少了因液压油液污染而引起的故障率。

太原市鼎辉工贸有限公司是一家以生产经营及维修掘进机配件为主的专业化公司。

太原市鼎辉工贸有限公司是销售太原煤科院EBJ120、EBZ160、EBZ220、EBZ260掘进机配套配件，各种国内掘进机吸、回油滤芯、高压过滤器、滤芯，三一重工132、160掘进机履带板，佳木斯135、150履带板。此外，公司承揽整机大修、零部件修理。

液压油不合格。据国内外统计，减速机维修价格，液压系统故障超过70%是因为油质污染。油质污染直接导致液压件性能失效时间大大缩短，造成液压件的损坏，进而造成整个液压系统的不稳定。

建议：矿方加强油质管理，减速机维修公司，按规章制度操作，换油时要把整个系统的液压油放空，并冲洗液压管路及元件。定期检查过滤器并及时更换滤芯，保证油质合格。

减速机维修公司-晋城减速机维修-鼎辉掘进机维修(查看)由太原市鼎辉工贸有限公司提供。太原市鼎辉工贸有限公司(www.tydinghuigm.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。太原鼎辉工贸——您可信赖的朋友，公司地址：太原市万柏林区西中环北中环交叉口，联系人：魏经理。