

永磁变频空压机维修 安徽开山空压机公司 安徽空压机维修

产品名称	永磁变频空压机维修 安徽开山空压机公司 安徽空压机维修
公司名称	安徽开山压缩空气系统设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园汤口路 与始信路交叉口
联系电话	13033002949 13033002949

产品详情

螺杆空压机跳机原因

机头阻力过大会引发过载现象，导致空气开关跳闸。润滑油在空压机系统中作用至关重要，而油品的好坏、油量的多少直接影响压缩机的正常运行和压缩机的使用寿命。电气装置故障很多用户使用的是380V的低压电机，采用星三角转换的降1压启动方式启动，前期由星型方式运行，当启动10s压缩机运转起来后转为三角型运行方式。如星三角转换开关出现故障，不能进行正常的星三角转换，永磁变频空压机维修，会导致压缩机启动10s后跳机。另外，空气开关在使用过程中因振动等原因导致其设定的启动时间变短也可能导致启动瞬间跳机。

螺杆空压机跳机原因

润滑油引起高温跳机。温控旁通阀滑动阀芯上有一个感温探头，空压机故障与维修，由探头来控制阀芯的通断，双螺杆空压机维修，判断温控旁通阀开启温度在 70 ± 10 内;长期使用后探头功效降低，不能在正常温度点动作，使得从空压机本体出来的带热润滑油不能或全部通过油冷却器冷却直接回到空压机本体，使得螺杆空压机温度无法得到有效控制。带有杂质的润滑油经过温控阀时卡死滑动滑芯，使得阀芯不能完全闭合，有部分油直接通过旁路到本机，冷却效果不佳。

螺杆空压机启动不了的原因

1，润滑油变质。螺杆空压机润滑油变质会造成空压机润滑效果不好，引起阴、阳转子及轴承过度磨损至损坏并卡死轴。所以，我们在选择润滑油的时候一定要选择质量认证的。

2, 安徽空压机维修, 维修质量差。如果维修空压机时拆卸了轴承和阴、阳转子, 在装配时不严谨、装配精度未达到要求, 会造成阴、阳转子轴线不平行而使阴、阳转子不能转动。另外, 维修空压机时方法不当。对转子施加外力时采取了不正解的方法, 改变了阴、阳转子间轴向和径向间隙而使其无法转动

永磁变频空压机维修-安徽开山空压机公司-安徽空压机维修由安徽开山压缩空气系统设备有限公司提供。安徽开山压缩空气系统设备有限公司 (www.ahkaishan.net) 为客户提供“空压机, 螺杆空压机, 螺杆真空泵, 离心式压缩机, 气体压缩机。”等业务, 公司拥有“开山空压机”等品牌, 专注于空气压缩机等行业。欢迎来电垂询, 联系人: 高总。