

太原壁画打印机 太原诚隆杰泰科贸 3.2米壁画uv卷材打印机

产品名称	太原壁画打印机 太原诚隆杰泰科贸 3.2米壁画uv卷材打印机
公司名称	太原市诚隆杰泰科贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西太原市南内环青龙电脑城往南100M华硕大厦202
联系电话	18634402999

产品详情

太原诚隆广告喷印雕刻设备材料，组建于2002年，10年来一直致力于广告设备和广告材料的销售。主要销售的产品有：奥德利激光条幅机，彩色条幅机，墙纸壁画打印机3米2，户外喷绘机、户内压电写真机、UV平板机、电脑雕刻机、电脑刻字机、冷裱机、、大量色带条幅材料和写真材料，3.2米壁画uv卷材打印机，喷头、墨水等。

设备预计要48小时以上暂不使用时的处理方法

如果设备预计要48小时以上暂不使用，必须将喷头中的墨水清洗干净，否则喷嘴中的墨水会因为溶剂逐渐挥发而干结，严重的甚至会对喷嘴产生不可逆的损坏。

太原诚隆广告喷印雕刻设备材料，壁画打印机多少钱，组建于2002年，10年来一直致力于广告设备和广告材料的销售。主要销售的产品有：奥德利激光条幅机，彩色条幅机，户外喷绘机、户内压电写真机、UV平板机、电脑雕刻机、电脑刻字机、冷裱机、、大量色带条幅材料和写真材料，太原壁画打印机，喷头、墨水等。

在UV打印机的打印结果中出现“条纹”。检查打印机驱动程序。

确认对特定的喷墨打印机使用了正确的打印机驱动程序。同时确信在驱动程序设置中为所需的纸张类型

和分辨率选择了正确的打印设置。尝试通过使用草稿”或“快速”打印模式减少墨水的使用量。

太原诚隆广告喷印雕刻设备材料，组建于2002年，10年来一直致力于广告设备和广告材料的销售。主要销售的产品有：奥德利激光条幅机，彩色条幅机，户外喷绘机、户内压电写真机、UV平板机、电脑雕刻机、电脑刻字机、冷裱机、大量色带条幅材料和写真材料，喷头、墨水等。

在UV打印机的打印结果中出现“条纹”。

检查显卡驱动程序。某些显卡驱动程序可能导致显存和打印机驱动程序间的内存冲突。这通常将导致异常的打印问题.例如明显的条纹和缺失的字符。尝试使用Microsoft提供的默认的Windows显卡驱动程序，或查看显卡生产向是否提供了更新的显卡驱动程序。

太原壁画打印机-太原诚隆杰泰科贸-3.2米壁画uv卷材打印机由太原市诚隆杰泰科贸有限公司提供。太原市诚隆杰泰科贸有限公司（www.sxclrs.com）为客户提供“山西雕刻机,写真机,条幅机,切割机,冲孔机,UV平板打印机”等业务，公司拥有“雕刻机,写真机,覆膜机,喷绘机,旗帜机,UV平板一体机”等品牌，专注于印刷设备等行业。欢迎来电垂询，联系人：刘经理。