

# 沧州汽车消声器 山西鑫百盛公司 汽车消声器制作

产品名称	沧州汽车消声器 山西鑫百盛公司 汽车消声器制作
公司名称	山西鑫百盛不锈钢制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省太原市尖草坪不锈钢生态工业园23号厂房
联系电话	13593147828

## 产品详情

公司主营：不锈钢方管、不锈钢矩形管、汽车不锈钢排气管、汽车消声器、汽车消声器内孔管等。如需详细了解汽车消声器，请来电咨询！

消声器设备应该注意的质量问题呢：

- 1、消声器设备穿孔板经钻孔后产生的毛刺易划破覆面材料或产生噪音，应将孔口的毛刺锉平。
- 2、消声片敷设的消声材料容易下沉，出现空隙而影响吸声效果。制作时对容积较大的吸声片可在腔内装设适当的托挡板，搬运及安装时应轻拿轻放。安装前应进行检查，消声材料不得有明显下沉。

## 汽车消声器“放炮”原因及解决

气缸垫未压紧或烧损，气缸之间及气缸与水道之间就可能出现渗气现象，沧州汽车消声器，当大负荷工作时，气缸内爆发气体就能从未压紧或烧损处渗油，极易导致排气管放炮。还有操作不当、起动时空油加得过多，汽车消声器制作，也会造成排气管放炮。

运行中发现排气管有大量黑烟和不断放炮症状时，应首先检查化油器浮子室油面高度，汽车消声器定制，若过高应按规定调整；若是正常则应拆下化油器上盖，检查阻风门是否不能全开；打开空气滤清器盖，查看滤芯是否过脏。上述部位均无异常时、应检查油路，若未见异常，就应检查电路，或者查看发动机本身有无机械故障。从上述原因中逐条检查，发现异常时，应及时予以消除。

机械故障引起的：发动机起动后、低中速运转时，排气无规律地放炮，这多属排气门弹簧折断；排气门不能有秩序地关闭而引起。发动机起动后、低中速运转时，排气管有规律地放炮，这多属排气门或其配合的气门座工作面严重烧蚀。

气缸垫未压紧或烧损，汽车消声器设计，气缸之间及气缸与水道之间就可能出现渗气现象，当大负荷工作时，气缸内爆发气体就能从未压紧或烧损处渗油，极易导致排气管放炮。还有操作不当、起动时空油加得过多，也会造成排气管放炮。

沧州汽车消声器-山西鑫百盛公司-汽车消声器制作由山西鑫百盛不锈钢制品有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山西鑫百盛不锈钢制品有限公司（[www.sxxbsbxg.com](http://www.sxxbsbxg.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!