

# 安庆卧式日粮制备机 曲阜圣强机械厂家 卧式日粮制备机厂家

产品名称	安庆卧式日粮制备机 曲阜圣强机械厂家 卧式日粮制备机厂家
公司名称	曲阜市圣强机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省曲阜市春秋西路
联系电话	15553721193

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：曲阜市圣强机械制造有限公司

## 卧式日粮制备机性能与特点

卧式日粮制备机是把切断的粗饲料和精饲料以及微量元素等添加剂，按奶牛不同饲料阶段的营养需，TMR饲料搅拌混合车要，分混合的新型设备。从而达到科技特点编辑立式固定式饲料搅拌车 可迅速打开、切碎大型圆、方草捆 卸料后料箱内清洁，不留余料 卧式日粮制备机锯齿状双面刀片为特殊合金材质制成，坚固耐用，降低维修成本。 底腔和罐体由加厚钢板制成，可以承受长时间的搅拌。 车顶部加装防溢出装置

5. 增强瘤胃机能，卧式日粮制备机批量生产，维持瘤胃PH值的稳定，防止瘤胃酸。
6. 饲料搅拌车提供的TMR日粮可\*\*限度的提高奶牛干物质的采食量，提高饲料的转化率。
7. 卧式日粮制备机可根据粗饲料的品质价格，灵活调整有效利用非粗料的NDF。
8. TMR工艺使复杂劳动简单化，减少饲养的随意性使得饲养管理更\*\*。
9. 可以充分利用当地原料资源降低饲料成本，并能够减少饲料浪费。
10. 可实现分群管理便于机械饲喂，提高劳动生产率。降低奶牛厂管理成本。

卧式日粮制备机性能与特点：

9方TMR饲料搅拌机饲料混合均匀度高，提高饲养场生产管理水平和生产效率，故障率低，维护保养简单。

## 卧式日粮制备机的日常检修

卧式日粮制备机是非常受欢迎的养殖设备，它主要是用该给养殖场加工饲料的，并且它的生产效率非常的高，功能非常强劲，由于饲料搅拌机的动能比较大，现有技术的饲料搅拌机的搅拌轴与减速机动力输出轴多采用联轴节直接联接的方式，驱动电机需要负载启动，容易造成电机过载。

使用过程中为了防止这种现象发生，通常要在电机正常运转后现向卧式日粮制备机的搅拌槽中添加物料，不但容易造成物料飞溅，而且也存在安全隐患。因此，我们需要经常进行检修。

TMR搅拌机日常检修的内容是什么呢？

1、筛网的修理和更换：筛网是由薄钢板或铁皮冲孔制成。当筛网被异物击穿或者磨损时，如果损坏面积不大，可以使用铆补或锡焊的方法修补；如果大面积损坏，应该更换。安装筛网时，应使筛孔带毛刺的一面朝里，光面朝外，筛片和筛架要贴合严密。安装环筛筛片在时，搭接里层茬口应该顺着旋转方向，安庆卧式日粮制备机，防止物料在搭接处卡住。

2、轴承的润滑与更换：TMR搅拌机每工作300小时后，应清洗轴承。若轴承为机油润滑，加新机油时以充满轴承座空隙1/3为宜，卧式日粮制备机厂家，不超过1/2，卧式日粮制备机报价，作业前只需将常盖式油杯盖旋紧少许即可。当搅拌机轴承严重磨损或损坏，应及时更换，并注意加强润滑；使用圆锥滚子轴承的，应注意检查轴承轴向间隔，使其保持为0.2-0.4毫米，如有不适，可通过增减轴承盖处纸垫来调整。

在使用卧式日粮制备机的时候，有些情况下还是会发生一些问题，圣强机械为您准备了几种使用卧式日粮制备机的常见问题，避免您遇到的时候太慌乱。

### 1、TMR搅拌机不上料

如果是长时间没有使用过的TMR搅拌机出现不上料的情况，主要是因为排风袋积尘造成的排风不畅，清洗排风袋或者是更换都能够正常的使用。

TMR搅拌机不上料还有一种原因则是因为大斗生锈造成进料不畅，使用磨砂纸对大斗内部打磨除锈，没有铁锈之后即可恢复原状。

### 2、TMR搅拌机搅拌不均匀

TMR搅拌机搅拌不均匀，一般是因为搅拌桶内部的铁锈造成的。

### 3、TMR搅拌机开机即跳闸

如果是电机受潮或者是电源线松动缺项导致的，可以对这些地方进行检查，将电机卸掉放置在干燥通风的地方，1-2天的时间之后，即可恢复使用。

#### 4、TMR搅拌机内部出现声响

如果说TMR搅拌机内部出现了异常的声响，可以先将电机上的三角带去掉，用手转动搅拌机下端的皮带轮，同时将放料门打开。检查是绞龙的问题还是轴承的问题。

安庆卧式日粮制备机-曲阜圣强机械厂家-卧式日粮制备机厂家由曲阜市圣强机械制造有限公司提供。曲阜市圣强机械制造有限公司（[www.qfstjx.com](http://www.qfstjx.com)）有实力，信誉好，在山东 济宁 的农业机械等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进圣强机械和您携手步入辉煌，共创美好未来！